

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 28 批 2024 年 11 月 27 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH202411160073	高新智造产业园内白天散发出类似橡胶、油漆异味扰民。	合肥市庐江县	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日,经庐江县生态环境分局、庐江高新区管委会现场核实,反映的高新智造产业园内白天散发出类似橡胶、油漆异味主要来源于安徽庐江县雅斯佳休闲用品有限公司,该公司主要经营体育、旅游、休闲用品(站立式桨板、冲浪板、皮划艇)等,已履行环评、“三同时”、排污许可等手续,废气主要来自印刷、涂胶工序,经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理后高空排放。经查,该公司在生产过程中,车间门窗未密闭,部分废气以无组织形式逸散,对周边环境产生影响。庐江高新区已安排第三方检测机构对该公司生产废气开展监督性监测,结果待出。	部分属实	整改措施落实到位,各类污染物稳定达标排放,降低对周边环境的影响。	1.要求该公司生产时做到门窗关闭,尽量减少无组织废气逸散对周边环境的影响。 2.加强日常监管,督促其污染防治设施正常、稳定、高效运行,确保各类污染物稳定达标排放。 3.待监测结果出来后做进一步处理。	阶段性办结	无
2	D3AH202411160068	投诉人对受理编号D3AH202411030036的信访件办理情况不认可: 1.公示	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17-20日,经开区芙蓉社区服务中心、区应急和城市管理局、区生态环境分局现场核实,自11月5日接到投诉以来,芙蓉社区工作人员多次夜间至该店巡查,未发现该店有食客在店外就餐,前期搭建的大棚已拆除。11月17日晚,该店在店外设置一顶移动帐篷及若	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边群众生活影响。	1.加强对经营户环保意识教育,要求其规范经营,避免噪声扰民。 2.加大对该区域的巡查力度,避免问题反弹。	已办结	无

		中“22:00后将顾客引入店内就餐”，投诉人认为22点以前店外经营也会产生噪音；2.违规搭建的大棚依然存在，持续店外经营产生噪音扰民；3.公示显示已办结，投诉人认为未办结。			干桌椅，帐篷内有2桌食客就餐，社区工作人员已劝导食客移至店内就餐，餐饮店经营者现场已收起帐篷及桌椅。后续巡查未发现该店存在出店经营行为。					
3	D3AH202411160069	金炉路和石笋路交叉口顺丰快递点，早上6点到晚上12点装卸快递，噪音扰民。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月18日，经开区芙蓉社区服务中心、区生态环境分局现场核实，反映的快递点为顺丰经开区融科城末端网点，主要从事快递分拣等业务。该店产生的噪声主要为快递集中上下货时车辆出入及员工操作声音。据该店负责人介绍，一般情况下，该店每日6:00-21:30之间有4次快递集中上下货；因11月11日前后一段时间为业务高峰期，快递量巨大，集中上下货时间调整为每日3:00-22:30，夜间上下货噪声对周边居民产生一定影响。	属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活环境的影响。	1.已对该店经营者进行环保意识教育，要求员工作业时轻拿轻放，车辆进出场严禁鸣笛；同时优化上下货时间，避免夜间作业。 2.加大对该区域的巡查力度，避免问题反弹。	已办结	无
4	D3AH2024111	安徽顺祥再生资源有限公司	合肥市肥东县	群众身边	该件为重复投诉件。2024年11月18日，经肥东县合肥循环经济示范园管理中心、县生态环	不属	无	无	已办	无

	60060	司，在自家厂房内违规拆解废铅酸蓄电池，将铅酸废液倒在水桶内不知去向，举报人认为该公司仅有危废回收资质，不可加工拆解。		的生态环境问题	境分局现场核实：安徽顺祥再生资源有限公司位于循环经济示范园清泉路南侧，经营范围为废旧铅酸蓄电池收集、储存，定期转运。已申领营业执照，履行环评、“三同时”和排污许可手续。厂房大门处安装视频监控，与省、市生态环境部门联网并实时上传。现场未发现拆解废电池行为，雨污管网内未发现铅酸废液。经调阅危险废物管理台账，废铅酸电池转移规范。	实			结	
5	D3AH202411160076	肥东县中顺建材有限公司于2024年4月因1#排气筒颗粒物浓度超标被肥东县生态环境局执法大队警告，3天后停产。2024年5月因“故意逃避监管”被罚款27万元，2024年11月被告知要拘留企业负责人。举报人认	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月17日，经肥东县生态环境局现场核实，2024年3月21日夜间，合肥市生态环境局执法人员对肥东县中顺建材有限公司开展检查时，发现该公司正在生产，因2023年冬天脱硫循环池塌陷，于2024年3月18日临时建设脱硫桶替代脱硫循环池处理窑烟废气，检查时脱硫泵未运行。2024年4月7日，执法人员对肥东县中顺建材有限公司复查，并委托检测公司对正在排放窑烟废气的排口进行采样检测，检测结果显示二氧化硫折算浓度平均值160mg/m³，超过许可排放浓度限值100mg/m³，脱硫桶处理工艺未达到脱硫效果。该公司上述行为属于不正常运行污染防治设施。</p> <p>2024年7月3日，合肥市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项规定和《安徽省生态环境行政处罚裁量基准规</p>	部分属实	加强日常监管，防止问题反弹。	加强环保法律法规宣贯工作，加大帮扶力度，督促企业依法依规经营，履行污染防治主体责任。	未办结	无

		为该公司在尽力维修污染防治设施，并不构成”故意逃避监管“，认为罚款和拘留的处罚过重且不合理。			定》，对该公司处以罚款贰拾柒万元整（皖合环罚〔2024〕35号）。同时，依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项、《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第六项规定，将肥东县中顺建材有限公司不正常运行大气污染防治设施案移送公安机关，由公安机关依法处理。					
6	X3AH2 024111 60056	中材水泥有限公司厂区建设在《巢湖风景名胜区总体规划2006-2026》红线范围内，后合肥市对原《规划》范围进行调整，将中材水泥厂退出《规划》范围，举报人认为不合理。	合肥市 巢湖市	涉及 规划 政策 方面 问题	2024年11月17日，经巢湖市林园中心、市自然资源和规划局现场核实，中材安徽水泥有限公司位于散兵镇，包括公司厂区本部和中材犁头尖矿（已关停）、中材钱家山矿（合自然资矿采字〔2021〕2号采矿许可证）两个采区。经调取《巢湖风景名胜区总体规划（2017-2035）》等相关文件资料及矢量数据，巢湖风景名胜区范围内中材犁头尖矿、中材钱家山矿和中材码头区域未发生变化。	不 属 实	无	严格按照《风景名胜区条例》，有效保护和合理利用风景名胜资源。	已 办 结	无
7	D3AH2 024111 60055	板桥生猪屠宰场，异味扰民。	合肥市 庐阳区	群众 身边 的 生 态 环 境 问 题	该件为重复举报件。2024年11月17日，经庐阳区杏林街道现场核实，板桥生猪屠宰场是主城区唯一生猪定点屠宰单位，属于合肥菜篮子工程。针对异味问题，该企业已对废气源（待宰圈、污水处理站）用透明玻璃钢材料进行全封闭，废	部 分 属 实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活环	1.2024年11月15日，已委托有资质的第三方检测机构对该企业喷淋塔废气排口及厂区周边无组织臭气浓度开展检测，检测结果达标。	已 办 结	无

				题	气经收集处理后排放。此外，已封闭厂区西大门，生猪运输车辆从涡阳路进出，避免生猪运输过程中从居民小区附近穿行时产生的异味扰民。		境的影响。	2.督促企业正常运行废气收集处理设施，加大厂区冲洗频次，做好厂区及周边环境卫生的清理和保洁。		
8	X3AH2 024111 60060	包公大道与大众路交叉口“合安铁路引入合肥枢纽工程”，露天堆放原材料、建筑垃圾，露天破碎石料，工地未安装密闭围挡，道路未硬化，车辆进出未冲洗，产生扬尘污染。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。2024年11月13日，经市发改委、新站区建设发展局、区生态环境分局、区应急和城市管理局等部门现场核查，合安铁路引入合肥枢纽工程III标起讫里程D1DK0+000-D1DK9+523，线路长度11.641km，由动车走行线及合肥站动车所组成。建设单位为上海铁路局合肥枢纽工程建设指挥部，施工单位为中铁四局集团有限公司。动车所内路基填筑2021年底已全部完成，跨大众路立交于2024年5月份竣工、跨烈山路中桥于2024年9月竣工，其余路基及桥梁暂未进行施工。据了解，近期未进行施工，且开工至今未进行破碎加工作业，施工现场前期存在少量建筑垃圾、生活垃圾。2024年11月20日，经再次现场核查，包公大道与大众路交口合安铁路引入合肥枢纽工程现场已覆盖，未发现施工行为，现场未见垃圾。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众影响。	已要求施工单位清除现场全部垃圾，并按规定覆盖现场裸土。要求施工方严格落实现场“六个百分百”控制要求，加强现场施工管控，落实环保措施。	阶段性办结	无
9	X3AH2 024111 60033	合肥市肥东县合肥旭曦材料有限公司，将印刷工序清洗水乱倒乱排，违规将废弃油	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。2024年11月18日，经肥东县经开区管委会、县生态环境分局现场核实，合肥旭曦包装材料有限公司位于肥东经开区金阳路1号，11月5日该企业已搬迁，未发现生产印刷工序清洗水乱倒乱排情况。	不属实	无	无	已办结	无

		漆桶乱堆乱扔。								
10	D3AH2 024111 60049	和瑞华府祥泰苑 B3 栋附近玲珑大厦的空调外机，噪音扰民，夏季尤为严重。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 18 日，经包河区望湖街道、区住建局现场核实，玲珑大厦（备案名明宇园）建筑性质为写字楼（商业、办公），建设单位是合肥市康明工贸有限公司，物业服务单位是安徽品优物业服务有限公司。玲珑大厦于 2018 年 10 月正式交付，早于祥泰苑（2021 年）。B 座共 31 层，实际作为公寓用途，每层 17 户。每层设有一台公用的中央空调设备，空调外机放置于 B 座楼体东南侧外墙处，距离祥泰苑 B3 栋不足 50 米，有用户使用即自动开启，运行时产生一定噪声。	属实	督促责任单位落实整改措施，降低噪声对周边群众生活影响。	已督促玲珑大厦物业管理单位对空调噪声问题进行排查，尽快落实降噪整改措施。	阶段性办结	无
11	D3AH2 024111 60050	包公镇高亮社区文刘村民组将生活污水通过新农村下水道直排高亮社区居委会东侧 700 米左右的陈大塘，导致水质发绿。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。经肥东县包公镇、县生态环境分局、县水务局、县水务集团现场核实，包公镇闻刘村实施雨污分流，雨水直排入灌溉干渠后进入陈大塘，生活污水通过污水管网进入三格式化粪池预处理后，通过吸粪车收集后送至包公镇污水处理厂处理。因日常清运不及时，造成部分污水外溢至灌溉干渠，流入陈大塘。包公镇前期已截断三格式化粪池溢流管道并对化粪池溢流口进行封堵。2024 年 11 月 17 日，经肥东县包公镇、县生态环境分局复核，现场已整改完成，无污水外溢，陈大塘水体感观正常。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众环境影响。	加强日常监管，定期对预处理后的污水清运至包公镇污水处理厂，确保无污水外溢。	已办结	无
12	D3AH2 024111	兰亭公寓楼下的南一环路面	合肥市包河区	群众身边	2024 年 11 月 17 日-20 日，经包河区芜湖路街道、交警包河大队、市城乡建设局、交警支队	属实	整治措施落实到	交警部门已联系施工单位，让其合理安排工期，优化施	已办	无

	60035	(安徽省人大机关医院-中共安徽省委党校安徽省干部教育研究院的路段)夜间11点至凌晨3、4点画线施工,搅拌油漆机器泵等噪音扰民。		的生态环境问题	设施管理大队分别现场核实,反映的位置为南一环路快速路,该处道路正在开展交通标线维护工作,为合肥市公安局2024年道路交通设施维护项目。噪声来源为交通标线维护过程中旧标线清除设备产生(标线维护须对旧标线进行清除后重新施划),因一环路昼间车流量大,为减少占道施工对市民出行影响,交警部门安排在夜间23时至次日6时进行施工作业。目前,产生较大噪声的除线工作已结束,画线工作产生噪声较小,近期即将结束。		位,减少对周边群众影响。	工程序,提高工作效率,减少噪声产生。目前施工进入标线施划阶段,该路段施工11月下旬全部完成。	结	
13	D3AH2 024111 60037	紫蓬镇森林大道(安徽外国语学院-安徽文达信息工程学院,两校之间路段)紫蓬山大学城三百多家流动摊贩上午八点至晚上11点占道经营,厨余垃圾随意丢弃,产生油烟扰民。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月19日,经肥西县紫蓬山管委会、堰湾社区现场核实,安徽文达信息工程学院对面道路上设立了临时流动摊点,目前摊点经营每天早晨8点左右撤摊,晚间17点左右出摊,晚间营业时间无固定限制,检查当日约160个摊点,摊点在经营过程中产生的厨余垃圾及油烟问题对周边居民造成影响。	部分属实	整改措施落实到位,加强巡查,减少对周边群众生活环境的影响。	1.合理划定临时流动摊点位置,尽量减少油烟对周边住户的影响。 2.根据流动摊点数量和分布情况,配置充足数量的垃圾桶,及时对地面进行保洁。 3.加大对流动摊点的巡查和监管力度,规范摊点经营活动。	阶段性办结	无
14	D3AH2	西子曼城小区	合肥市	群众	2024年11月18日,经高新区城市管理行政	属	整改措施	1.优化项目渣土运输路线,将	已	无

	024111 60045	晚上周边道路上渣土车运输噪音扰民。	高新区	身边的生态环境问题	执法大队、交警高新大队现场核实，西门曼城小区沿望江西路段存在渣土车辆运输时产生的交通噪声问题。	实	落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。	原途经该路段的渣土运输路线进行调整，尽可能避开居民小区等噪声敏感建筑物集中区域。 2.对渣土运输企业和驾驶员进行宣传教育，督促按照核准的时间、路线文明行驶，严禁运输过程中不必要的鸣笛，控制和减缓车辆行驶速度，降低对周边居民生活影响。	办结	
15	D3AH2 024111 60043	龙岗经济开发区襄河家园小区西区6号楼南侧的生活垃圾站，部分垃圾桶放在垃圾站外，全天有异味扰民；每天凌晨1-2点清理垃圾，噪音扰民。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日，经瑶海区城市管理局、龙岗街道筹备组现场核实，投诉所指襄河家园小区西区6号楼南侧为小区垃圾分类投放站点，站点外有部分垃圾桶存放，现场未发现明显异味；该处每天集中清运垃圾时间为凌晨1-2点，清运作业时产生一定声响及异味。	基本属实	整改措施落实到位，防止问题反弹。	已要求物业公司做好该垃圾分类投放站周边及垃圾桶日常保洁；已调整垃圾清运时间为每日下午5点，清运车辆需保持车身整洁无异味，收运过程中避免鸣笛、轻拿轻放，降低对小区居民的影响。	已办结	无
16	D3AH2 024111 60039	肥西县经济开发区华二路华南城的紫荆名都馨园一期小	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日、18日，经肥西县紫蓬镇、县生态环境分局现场核实，紫蓬镇工业聚集区有177家企业，涉及塑料制品行业企业31家，均已申领营业执照，履行环评审批和环保“三同	部分属实	整改措施落实到位，提升空气环境	1.督促紫蓬工业园涉气企业加强污染防治设施运行管理，定期开展设施维护、保养，确保污染物达标排放。	阶段性办	无

		区经常夜间两点左右闻到类似塑料燃烧的臭味，举报人认为可能是该小区北侧1公里的紫蓬工业园中塑料制品企业偷排废气所致。		境问题	时”验收手续，落实了排污许可登记管理。其中夜间涉塑生产企业有4家，主要以聚丙烯、色母粒为原料，从事EPS、ABS类产品生产，主要生产工艺为热熔、注塑。现场检查时，该4家企业处于生产状态，废气污染防治设施正常开启，现场周边无明显异味，仅个别公司的生产车间及废气治理设备周边有轻微原辅料气味。园区VOCs大气走航时未发现数据异常高值点位。		质量，保障人民群众身体健康。	2.开展常态化巡查，利用大气巡航车对紫蓬镇工业园及紫荆名都小区开展巡航检测，对发现的数据异常高值点位进行溯源排查、整改，发现环境违法行为将依法依规严肃处理。 3.紫蓬镇建立24小时值班制度，安排人员巡查，确保企业生产过程中废气治理设施正常开启。 4.结合调查情况，向周边居民做好解释工作。	结	
17	X3AH2 024111 60026	1.巢湖君达金属制品科技有限公司将产生的危废污泥分散倾倒在巢湖学院北侧的汤山上20余处； 2.合肥新巢镀锌有限公司生产过程中酸雾、锌尘收集效率低，车间内无组织废气	合肥市 安巢区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月17日，经安巢经开区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.巢湖君达金属制品科技有限公司从事金属制品加工，已申领营业执照，环保手续齐全。生产工艺为化学抛光-碱洗-阳极氧化-染色。检查时企业未生产。企业危废（腊泥、槽渣）和一般固废（污泥）均按照要求进行贮存、转移、处置。危废由安徽浩悦生态科技有限责任公司处置，一般固废由含山县海瑞新型建材有限公司和安徽信度佳新型建材有限公司处置，相关台账和处置合同材料齐全。经现场巡查及无人机飞检，未发现巢湖学院北侧汤山存在污泥倾倒现象。</p> <p>2.合肥新巢镀锌有限公司从事金属表面处理</p>	部分属实	企业环境问题整改到位。	1.要求合肥新巢镀锌有限公司加强车间管理，及时维修车间窗户，减少废气无组织排放；已于11月18日对该企业有组织及无组织酸雾、颗粒物进行检测，检测结果待出。 2.要求巢湖市银达电力机械有限责任公司制定清洗废水收集整改方案，确保碱洗过程中产生的废水全收集；已于11月18日对企业外排废水进行检测，检测结果待出。	阶段性办结	无

	<p>排放严重；3.巢湖市银达电力机械有限责任公司清洗废水存在跑冒滴漏现象；4.巢湖市聚源机械有限公司缺少VOCS污染防治措施；5.巢湖市爱华环保科技有限公司近年报批项目存在批建严重不符的情况；6.花山圣三松厂区内的企业项目大多没有相关手续和环保设施，4号厂房里的安徽弘业智能科技有限公司、安徽中航名坤新材料科技有限公司均涉及未</p>		<p>理，已申领营业执照，年产4500吨热镀锌项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可简化管理。企业产品主要为镀锌件，生产工艺包括酸洗、热镀锌等。目前已建设3条镀锌生产线，其中1条生产线于2024年10月14日起无限期停产，其余2条镀锌生产线正在生产。酸洗过程产生的酸雾通过酸雾吸收塔处理后高空排放，热镀锌产生锌尘通过布袋除尘器处理高空排放，现场检查时企业污染防治设施运行正常，存在车间窗户少量破损的情况，厂区周边未发现明显异味。</p> <p>3.巢湖市银达电力机械有限责任公司主要生产铜铝线端子、铜铝设备线夹等。已申领营业执照，电力金具自动化生产线技术改造项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可简化管理，生产工艺为：下料-焊接-退火-冲扁-碱洗。检查时企业正在生产，污染防治设施运行正常，清洗废水收集管道存在破损。</p> <p>4.巢湖市聚源机械有限公司从事专用设备制造，已申领营业执照，精密铸造项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可简化管理。企业于2023年10月31日注销排污许可证并停止生产，设备已拆除并搬离。2024年10月该企业土地、厂房已收归合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司所有。</p> <p>5.巢湖市爱华环保科技有限公司主要从事工</p>					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>批先建、未验先投。</p>		<p>业废弃物资源化循环利用及净水剂生产，已申领营业执照。该企业近年共报批 2 个项目，分别为年处理 20 万吨工业废弃物资源化循环利用项目（以下简称一期项目）和年处理 16 万吨污泥资源化综合利用改建项目（以下简称二期项目）。其中一期项目于 2017 年 1 月 22 日取得环评批复（环建审〔2017〕18 号），建设内容包括 14 条磷酸氢钙、氟化钙污泥生产线及 2 条净水剂生产线，2019 年 9 月完成 3 条磷酸氢钙、氟化钙污泥生产线及 2 条净水剂生产线的阶段性竣工环保验收，2023 年 3 月完成 3 条磷酸氢钙、氟化钙污泥生产线的阶段性竣工环保验收，经现场核实，一期建设内容与竣工环保验收内容一致；二期项目于 2024 年 2 月 6 日取得环评批复（环建审〔2024〕13007 号），建设内容为 3 条污泥资源化综合利用生产线，经现场核实，截至目前已完成 1 条生产线建设，尚未投入生产。该企业近年项目建设内容均在环评批复范围内，未发现批建不符的情况。</p> <p>6.花山圣三松厂区位内共有 6 家企业，（1）安徽中航名坤新材料科技有限公司实际为投资公司，不涉及工业生产活动；（2）合肥荣腾新材料科技有限公司于 2021 年 6 月 11 日取得合肥市生态环境局《关于合肥荣腾新材料科技有限公司年产 132 万片蒙砂玻璃项目环境影响报告表的批复》（环建审〔2021〕13016 号），落实了排</p>					
--	--	------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

				<p>污许可，企业污染防治设施齐全，2022年7月完成竣工环保自主验收；（3）合肥华清光学科技有限公司于2019年4月19日取得安徽巢湖经济开发区环境保护局《关于合肥华清光学科技有限公司年产2400万片2.5D消费电子玻璃盖板项目环境影响报告表的批复》（安巢环审字〔2019〕8号），落实了排污许可，污染防治设施齐全，2020年6月完成竣工环保自主验收，因企业自身原因，自2020年10月起，已停产；（4）合肥乾川碳素科技有限公司于2023年10月17日取得合肥市生态环境局《关于合肥乾川碳素科技有限公司年循环利用8000吨锂电池负极片项目环境影响报告表审批意见的函》（环建审〔2023〕13023号），落实了排污许可，目前正在组织竣工环保验收；（5）安徽弘徽科技有限公司于2019年6月28日取得安徽巢湖经济开发区环境保护局《关于安徽弘徽科技有限公司年产150万平方米真空绝热材料项目环境影响报告表的批复》（巢开环审字〔2019〕17号），落实了排污许可，污染防治设施齐全，2019年11月完成项目竣工环保验收（不含固体废弃物污染防治设施），2020年3月取得《安徽弘徽科技有限公司年产150万平方米真空绝热材料项目固体废弃物污染防治设施竣工环保验收意见》（安巢环验第2020-6号）；（6）安徽弘业智能科技有限公司于2019年6月28日取得安徽巢湖经济开发区环境保护</p>					
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

					局《安徽弘业科技有限公司智能设备、工业机器人、工业自动化设备研发及产业化项目环境报告表的批复》（巢开环审字〔2019〕18号），该项目仅安装了冲压机床，涉及废气排放的生产工段未建设，2024年10月，该企业已搬离。圣三松厂区内未发现有未批先建、未验先投的企业。					
18	D3AH2 024111 60034	凯旋门小区西侧绿洲东路上小吃摊贩油烟污染，噪音扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日，经蜀山区城管局联合荷叶地街道对绿洲东路现场核实，该处白天时段流动摊点3家，夜间时段流动摊点2家。11月18日，绿洲东路现场无流动摊点。	属实	整改措施落实到位；加强巡查监管，防止问题反弹。	蜀山区城管局联合荷叶地街道对流动摊点进行文明劝离，并安排人员在该区域定岗巡查，对出现的流动摊点及时劝离。	已办结	无
19	D3AH2 024111 60044	老金沙场、肖杨沙场沙石物料露天堆放，路面没有硬化，存在扬尘、噪音污染。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日，经高新区蜀麓社区服务中心、城市管理行政执法大队、区生态环境分局现场核实，老金沙场、肖杨沙场堆放的沙石未完全覆盖，路面未全部硬化，铲车铲运物料时产生扬尘，物料运输产生噪声。	属实	整改措施落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。	依法依规清理整顿，在清理整顿前做好物料覆盖，采取降尘措施，落实湿法作业。	未办结	无
20	D3AH2 024111 60028	合家福超市（沿河路店）夜间装卸货物，噪音扰民。	合肥市庐阳区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日，经庐阳区双岗街道调查核实，合家福超市（沿河路店）晚间共2个时段装卸货物，分别为18时、23时左右，每次时间约30分钟，装卸货物过程存在噪声扰民情况。	属实	整改措施落实到位，减少对周边群众影响。	已要求该店负责人将卸货时间调整为22时前，卸货期间轻拿轻放，不得大声喧哗，避免影响周边居民正常休息。	已办结	无

21	D3AH2 024111 60029	包公镇王集社区孟陶行政村林场南侧 500 米,约 60 亩耕地被填埋建筑垃圾。与王集社区受污染土地相连的塔山社区 100 亩耕地被填埋建筑垃圾。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 17 日,经肥东县包公镇现场核实:</p> <p>1.王集社区孟涛行政村林场南侧 500 米约 60 亩耕地实为林业用地,该林地原有一处池塘,承包户回填池塘恢复林地时,回填土中含有砖块、石子、建筑垃圾。</p> <p>2.王集与塔山社区 100 亩耕地,该地一低洼处被承包户挖成鱼塘,后在承包户回填池塘恢复耕地时,回填土中含有砖块、石子、建筑垃圾。</p>	部分属实	整改措施落实到位,加强日常巡查,防止问题反弹。	清理两地块砖块、石子、建筑垃圾。	未办结	无
22	X3AH2 024111 60018	蜀山区水墨兰庭小区(南区)幼儿园旁堆放垃圾桶的地方臭气难闻,每天凌晨 3 点到 4 点清运垃圾噪音扰民。冲洗垃圾废水直排高河西路雨水管网,同时小区还存在雨污混流现象。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 17 日,经蜀山区城管局、区住建局、笔架山街道现场核实:</p> <p>1.水墨兰庭小区(南区)幼儿园旁堆放垃圾桶的地方为该小区垃圾站点,启迪环卫公司负责该小区的垃圾收运工作,厨余垃圾正常清运时间段为上午 8 时左右,每月 1-2 天为夜间 3-4 时,垃圾清运作业时产生噪声扰民,垃圾站点有异味。</p> <p>2.水墨兰庭小区垃圾站点的垃圾桶在站点就地清洗,冲洗污水接入污水管网。该小区 2021 年已完成雨污分流改造,该小区 31 栋西南角有一处拖把清洗池,冲洗废水直排雨水管网。</p>	属实	整改措施落实到位,减少对周边居民的影响。	<p>1.蜀山区城管局要求启迪环卫公司调整垃圾清运时间,严禁夜间收运作业,避免噪声扰民。督促水墨兰庭小区物业加强垃圾站点位日常冲洗、除臭,保持站点干净整洁无异味。</p> <p>2.督促小区物业将垃圾桶冲洗污水接入污水管网。11 月 20 日,该小区物业已拆除冲洗废水直排雨水管网的拖把池。</p>	已办结	无
23	X3AH2 024111	合肥市瑶海区大兴镇诚发水	合肥市瑶海区	群众身边	该件为重复举报件。2024 年 11 月 17 日,经瑶海区大兴镇、区城市管理局、区生态环境分局、	部分	整改措施落实到	瑶海区已对堵塞的污水管道进行清淤疏通,现场地面已	已办	无

	60014	岸花园小区，物业私自砍伐小区树木，损坏绿化；小区门面房前道路污水横流。		的生态环境问题	区园林绿化管理中心现场核实，诚发水岸花园小区内未见私自砍伐树木情况；该小区目前无物业，由业委会代管，2024年6月22日为解决停车难问题，曾通过临时业主大会表决，对小区内未绿化空地进行硬化用作停车；小区门面房道路上未见垃圾遍地，现场发现19栋门面房有一处污水管道堵塞，存在污水外溢现象。	属实	位，防止问题反弹。	冲洗干净。瑶海区持续开展巡查监管，加强宣传，提高小区业主对小区范围闲置地块设施改造利用的知晓率和认可度。	结	
24	D3AH202411160025	朝霞小学附近，流动废品回收三轮车高音喇叭噪音扰民。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月18日-19日，经开区莲花社区服务中心现场核实，朝霞小学位于经开区芙蓉路与宝塔路交叉口西南角，该区域车辆流动性较大，流动废品回收三轮车的来源、时间、频率均不固定。现场巡查发现此类使用高音喇叭的流动车辆时，已对驾驶人员进行现场教育，禁止使用高音喇叭扰民。	属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活影响。	加强日常巡查，发现问题及时处理。	已办结	无
25	X3AH202411160015	高新区澜溪镇小区中央花园垃圾站，长期随意乱堆垃圾，每天垃圾清运产生的噪声扰民。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日，经高新区城市管理行政执法大队、天乐社区服务中心现场核实，物业临时将清理的落叶暂存于生活垃圾分类投放点，物业保洁人员使用鼓风机清扫小区落叶时产生噪声。	属实	整改措施落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。	1.督促小区物业管理部门加强垃圾分类站点日常管理，安排专人值守，负责垃圾收集站点环境卫生。 2.用人工代替鼓风机清扫落叶，并合理安排缩短垃圾收集时间，减少噪声对小区居民影响。	已办结	无
26	X3AH202411160012	投诉人对受理编号X3AH202410300005信访件	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月18日，经蜀山区生态环境分局、琥珀街道现场核实： 1.原合肥市环境保护局于2001年7月12日对明珠苑建设项目环境影响评价登记表进行审	属实	加强巡查监管，减少对周边群众生活	1.蜀山区琥珀街道联合蜀山区生态环境分局、城管局，加强日常监管检查，及时查处违法行为。	已办结	无

		<p>办理情况不认可：1.明珠苑小区 2001 年的《建设项目环境影响登记表》中明确写出“该商住楼底层不得设餐饮娱乐项目”，投诉人认为该登记表并未失效；2.办理情况中未对“二楼包厢设有麻将桌和餐桌，包厢间歇性经营至凌晨”所产生的噪音给出具体处理意见。</p>		<p>境问题</p> <p>批，审批意见要求“该商住楼底层不得设餐饮娱乐项目”。依据原《合肥市服务业环境保护管理办法》（合肥市人民政府令 142 号），明珠苑小区 1 栋 201 蓝帆海岸咖啡会所于 2013 年 4 月 23 日通过原蜀山区环保局建设项目环境影响评价登记表审批,2017 年 7 月 5 日该会所通过项目“三同时”环保验收。根据现行《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），餐饮类建设项目豁免环评手续。</p> <p>2.蓝帆海岸咖啡会所包厢设有麻将桌和餐桌，营业过程中存在经营噪声扰民情况，11 月 1 日晚，蜀山区生态环境分局委托专业检测机构对合肥市蜀山区蓝帆小厨餐饮店油烟管道和空调外机进行噪声检测，11 月 15 日检测机构出具检测报告，噪声达标。</p>		<p>影响。</p> <p>2.要求蓝帆海岸咖啡会所经营者遵守《合肥市环境噪声污染防治条例》，合理安排营业时间，采取相应措施，避免大声喧哗等产生噪声行为。</p>		
27	X3AH2 024111 60007	<p>1.合肥市包河区卫岗小学东区，2024 年 8 月将该校体育馆 1 楼改造成食堂，排烟管</p>	合肥市包河区	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>2024 年 11 月 17 日，经包河区同安街道、区生态环境分局、区教体局现场核实，卫岗小学东校区食堂经招投标流程后于 2024 年 9 月 1 日正式投入使用，作业时间为工作日上午 6: 30-11: 30 左右，排烟管道出口位于校区综合楼楼顶平台。为避免油烟、噪声扰民，该食堂油烟净化设</p>	部分属实	<p>落实噪声管控措施，减少对周边环境影响。</p> <p>1.11 月 18 日，区生态环境分局委托第三方检测机构再次对该处食堂噪声进行检测，未超标。已约谈学校和食堂相关负责人，督促其加强隔声降噪措施，并定期清洗维</p>	阶段性办结	无

		道从附近居民区楼顶穿过，机器运行噪声扰民；2.马鞍山路与仙亭路路口高架处未设置隔音屏，噪声扰民。		<p>施位于楼顶平台南侧（排口朝南，校园操场方向），远离北侧居民楼，在楼顶设置一条油烟管道连接排烟管道出口和油烟净化设施。管道外已包裹隔声棉，油烟净化设施已安装隔声棚。区生态环境分局于10月17日委托第三方检测机构对食堂噪声进行检测，未超标。</p> <p>2024年11月19日，经市城乡建设局对马鞍山路与仙亭路交口现场核实，该交口位置高架桥声屏障安装工作已于2024年10月13日完成；交口处桥面、声屏障等设施无明显病害；高架桥整体路况良好，车流量较大。</p>		<p>护油烟净化设施，避免噪声扰民；合理安排作业时间，早上6点前不得作业。</p> <p>2.加强道路养护，保持高架桥桥面设施运行良好。</p>			
28	X3AH202411160006	<p>举报人对受理编号为X3AH202411100007信访件办理情况不认可：1.举报人认为处理和整改情况中“加大宣传力度，提升商户餐饮油烟防治意识，并落实夜间巡查工作，委托第三方检测公司对13</p>	合肥市肥西县	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>2024年11月17日，经肥西县城管局、上派镇现场核实：</p> <p>1.针对置地栢悦湾商业街油烟污染问题，肥西县城管局高度重视，成立工作专班采取以下措施：一是加强工作宣传。按照“一户一档”要求，执法人员上门入户全面开展餐饮油烟工作宣传，散发《致广大餐饮服务业经营者的一封信》和清洗台账30余份。二是开展并联改造。完成对26家餐饮商户油烟净化设施与风机并联的改造，对14户油烟排放口进行朝向改造、加装延长等，降低餐饮油烟对置地栢悦湾居民区的影响。三是安装在线监测。对置地栢悦湾26家餐饮店安装餐饮油烟在线监测设备，实现数字化餐饮油烟实时监管，目前已全部完成安装。四是强化巡查监管。采取日常巡查与重点抽查等方式，</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。</p>	<p>1.督促餐饮店负责人每年至少委托第三方检测机构开展1次油烟排放检测，确保油烟净化系统正常运行。</p> <p>2.持续加强餐饮店油烟排放巡查监管，督促餐饮店负责人定期检修、清洗油烟净化系统，确保餐饮油烟排放达标。</p> <p>3.加强与置地栢悦湾物业服务企业工作对接，对拟选址入驻置地栢悦湾商业街的餐饮店提前介入，做好源头宣传和管控。</p> <p>4.对已办理营业执照的新开</p>	阶段性办结	无

		家重油烟餐饮商户进行检测实现置地栢悦湾商业街餐饮店油烟在线监测全覆盖，预计2024年11月15日完成安装调试并投入使用，成立工作专班，持续加强对该商业街商铺的巡查和监管力度”无法从根本上解决问题，也没有具体的实施方案；2.举报人认为油烟排放口与周边敏感点距离过近，不符合相关要求。			<p>共对置地栢悦湾餐饮商户油烟问题下达《责令停止（改正）违法行为通知书》21份，督促餐饮商户更换油烟净化设施6台，定期清洗油烟净化设施65次。</p> <p>2.举报人认为油烟排放口与周边敏感点距离过近，不符合相关要求的问题。经肥西县城市管理局现场核实并调阅置地栢悦湾总平面图，图中显示S6-1#楼和S5-2#楼距离住宅区距离最近，分别为地锅奇缘和庐溪花园餐厅位置。图中标注S6-1#楼（地锅奇缘）距离住宅区直线距离为28.08m，S5-2#楼（庐溪花园餐厅）距离住宅区直线距离为23.86m。经现场测量，地锅奇缘、庐溪花园餐厅油烟排放口与住宅区直线距离分别为27.608m、23.671m，2家餐饮店油烟排放口距离住宅区直线距离均超过20米，符合《餐饮业环境保护技术规范》（DB34/T 4139-2022）规定。</p>			业餐饮店，指导餐饮店负责人采购与经营规模相匹配的油烟净化设备，规范安装油烟排放管道，最大程度减少对周边居民的影响。		
29	D3AH2024111	合肥板桥屠宰厂，异味和屠	合肥市庐阳区	群众身边	该问题为重复举报。2024年11月17日，经庐阳区杏林街道调查核实，板桥生猪屠宰场是主	部分	整改措施落实到	1.11月15日，已委托第三方检测机构对该企业喷淋塔废	已办	无

	60019	宰噪音扰民。		的生态环境问题	城区唯一生猪定点屠宰单位，属于合肥菜篮子工程。针对异味问题，该企业已对废气源（待宰圈、污水处理站）用透明玻璃钢材料进行全封闭，废气经收集处理后排放。针对屠宰噪声问题，已全部使用电麻处理，降低生猪屠宰过程中的噪声。此外，已封闭厂区西大门，生猪运输车辆从涡阳路进出，避免生猪运输过程中从居民小区附近穿行时产生的异味、噪声扰民。	属实	位，减少对周边群众影响	气排口及厂区周边无组织臭气浓度、厂界噪声等开展检测，检测结果均达标。 2.督促企业正常运转废气收集处理设施，加强厂区冲洗频次，做好厂区及周边环境卫生的清理和保洁。进一步做好生猪宰杀过程中的降噪措施，减少对周边居民的影响。	结	
30	D3AH2 024111 60018	举报人认为保利中交和光逸境小区，南侧和北侧信号塔，存在辐射污染。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月19日，经市生态环境局、包河区义城街道、区生态环境分局现场核实，保利中交和光逸境小区南侧基站建设单位为合肥铁塔公司，基站建设方式为落地景观塔，距离小区Y2栋约30米；小区北侧基站建设单位为安徽顺沃建设工程有限公司，建设方式为落地景观塔，距离小区G2栋约44米；两座基站均已通电运行。合肥市生态环境局委托中国建材检验认证集团安徽有限公司对基站周边电磁环境进行检测，北侧G2栋功率密度最大值为0.734μW/cm ² ，南侧Y2栋功率密度最大值为0.237μW/cm ² ，测值符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的功率密度不超过40μW/cm ² 的要求。	部分属实	做好群众沟通解释工作。	加大科普宣传力度，做好群众沟通解释工作。	已办结	无
31	X3AH2 024111 60002	合肥市长丰县凤麟兰庭配套商业房（一期）	合肥市长丰县	群众身边的生	该问题为重复举报。2024年11月17日、18日，经长丰县双凤经开区管委会、县城管局分别现场核实，凤麟兰庭一期一楼商铺产权归属于双	部分属	加强对该路段餐饮店的巡查	1.双风管委会已要求合肥市百大合家悦菜市场管理有限公司加强对租赁门面的监管	未办结	无

		住宅楼底商， 举报人认为开 发商违规将无 专用烟道的房 屋出租给餐饮 店，产生油烟 和噪声污染扰 民。		环境问 题	凤经开区管委会，2012年竣工完成，其底层商业 房屋系回迁安置房，产权用途为商业服务业， 2021年3月，合肥百大合家悦菜市场管理有限公 司承接运营凤麟兰亭一期一、二层商铺及菜市场 的运营，进行统一管理，承接出租流程符合合肥 百大集团相关招商规范要求，在合家悦公司运营 管理的过程中，原有的一期商户的经营行为得到 很大的提高与改善。涉及餐饮店铺共8家，其中 早点店1家，小吃快餐类4家，饭店酒楼3家， 现场未发现烧烤店。据了解，夏季时有饭店经营 烧烤，现在已停止经营。其中，早点店不涉及油 烟，4家小吃快餐类餐饮店及3家饭店酒楼均已 安装油烟净化装置，正常使用并有清洗台账记 录，现场核查时发现，小区一楼商铺规划建设时 未设置专用烟道，导致在经营过程中存在油烟问 题，3家饭店酒楼存在晚间经营行为。	实	频次，确 保油烟达 标排放， 降低对群 众生活的 影响。	审查，严格依据租赁协议管 理，确保经营合法合理合规。 2.合肥市百大合家悦菜市场 管理有限公司已要求该路段 4家小吃快餐类餐饮店及3家 饭店酒楼作业时油烟净化装 置正常运行并定期清洗维 护，要求老四川川菜馆、如 意酒楼、品尚小厨3家餐饮 店15天内完成设置不合理的 油烟管道改造，并在新规划 的油烟管道上安装高效油烟 净化器，通过设置储油池、 定期清理等措施，确保油烟 排放达标。 3.严格控制上述3家饭店酒 楼营业时间，要求其夜间营 业期间作业时油烟净化装置 正常运行，避免油烟扰民。		
32	D3AH2 024111 60014	蜀山区万科观 山隐秀小区北 侧商业街，空 调外机和油烟 机、露天活动 噪音扰民。	合肥市 蜀山区	群众身 边的生 态环境 问题	2024年11月19日，经蜀山区生态环境分局、 井岗镇对万科观山隐秀小区现场核实，万科观山 隐秀小区位于合肥市蜀山区樊洼路与蜀鑫路交 口，2024年9月30日交付。商业楼为A、B两 座，1-3层为商业楼层，4-11为写字楼，两座商 业楼位于住宅区北侧，距离住宅楼约37米。两 座商业楼空调外机均设置在南侧空调外机平台，	属实	噪声达标 排放，加 强日常巡 查监管， 减少对周 边群众的 影响。	1.蜀山区生态环境分局委托 第三方检测公司对万科观山 隐秀商业楼设备噪声进行噪 声检测，将根据检测结果做 进一步处理。 2.井岗镇约谈万科观山隐秀 小区商办项目管理公司相关	未办 结	无

					其中 A 座共安装 99 台；B 座共安装 74 台。两座商业楼楼顶共有 5 台油烟净化设备，设备正常使用时间为 10:00-22:00。小区商业楼一楼广场节假日商业宣传活动，产生噪声扰民。			负责人，要求举办露天活动必须提前申请报备，严格控制音量，同时加强街区巡查，严格管控店外喇叭播放，及时制止噪声扰民行为。		
33	D3AH2 024111 60012	店埠镇塘林社区雅亮活动板房厂及厂内其它 3 家企业、美伦泡沫厂、新鑫泡沫厂、合肥立宏装饰材料有限公司、合肥标准商贸有限公司、合肥金利科技有限公司，9 家企业的噪声和异味扰民。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>该件为重复举报件。2024 年 11 月 17 日，经肥东县店埠镇、县生态环境分局现场核实：雅亮活动板房厂、合肥美伦泡沫厂、肥东县新鑫泡沫材料加工厂周边共有 12 家企业：</p> <p>1.安徽雅亮彩钢结构安装有限公司、安徽创元工程有限公司、肥东县祥业金属制品铺、肥东县视界通风管道加工厂等 4 家企业在生产过程有噪声或异味产生，经检测达标排放。</p> <p>2.合肥美伦环保泡沫制品厂检查时企业不在生产。</p> <p>3.肥东县新鑫泡沫材料加工厂已申领营业执照，已履行环评、“三同时”和排污许可等手续。10 月 27 日合肥市肥东县生态环境监测站对肥东县新鑫泡沫材料加工厂厂界噪声进行监测，监测结果超标，责令整改后复测达标。</p> <p>4.合肥宏安泰建筑劳务有限公司内有 6 家企业，分别是林某聪个体户、合肥立宏装饰材料有限公司、蒋某霞个体户、合肥准标商贸有限公司、合肥金利环保科技有限公司（已履行环评、“三同时”和排污许可等手续）、合肥华亿钢结构有限公司（已履行环评、“三同时”和排污许</p>	部分属实	整改措施落实到位，严格监管，减少对周边环境的影响。	<p>1.对肥东县新鑫泡沫材料加工厂、合肥准标商贸有限公司违法行为立案查处。</p> <p>2.督促林某聪废旧塑料破碎厂完成搬迁。</p> <p>3.要求产生异味、噪声企业加强环境管理，减少对外环境影响。</p>	未办结	无

					可等手续)。现场检查时,林某聪废旧塑料破碎厂正在搬迁;合肥立宏装饰材料有限公司生产时有噪声产生,经检测噪声达标;蒋某霞个体户无明显噪声和异味产生;合肥准标商贸有限公司正在进行污染防治设备改造;合肥金利环保科技有限公司有噪声和异味产生;合肥华亿钢结构有限公司不在生产。					
34	D3AH2 024111 60004	琥珀街道长丰路与霍山路交叉口奥林阁小区东南侧流动摊贩占道夜间经营,油烟和噪声扰民,油渍满地,垃圾随意丢弃。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日晚,蜀山区城管局联合琥珀街道现场核实,长丰路与霍山路交叉口奥林阁小区东南侧位于安徽农业大学附近,有2家流动摊点夜间占道经营,摊贩在经营过程中产生噪声并存在一定油烟污染,现场地面有油渍。	属实	整改措施落实到位;继续加强巡查监管,防止问题反弹。	蜀山区城管局联合琥珀街道对摊贩进行宣传教育并劝离。琥珀街道安排2名城管队员、1名社区工作人员定岗,对出现的流动摊贩及时劝离,维护周边市容秩序和环境卫生。	已办结	无
35	D3AH2 024111 60003	骆港街道哈尔滨路与内蒙古路交叉口包河花园建设小区17、18、22、23栋商住楼,一楼门面房多家废品站门口随意堆放废品,有异味,	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月19日,经包河区骆岗街道、区城管局、区市场监管局现场调查核实,群众反映问题共涉及15家经营户,其中汽车修理店10家、黄沙水泥2家、废品物资回收3家。 1.3家废品物资回收现场存在随意堆放废品的情况,未发现明显的气味,装卸时产生噪声。 2.10家汽车修理店均不涉及喷漆,主要从事汽车维修、洗车服务,钣金作业时产生一定噪声,其中“荷源专业汽车钣金”存在汽车打磨行为,打磨过程中会产生异味。现场发现5家汽修店存	部分属实	整改措施落实到位,加强监管,减少对周边环境影响。	1.督促3家废品物资回收站一周内清理随意堆放的废品,并在经营过程中保持周边环境整洁。 2.要求5家汽修店一周内清掏沉淀池及过滤池,改造满溢引流沟,确保经营过程中洗车废水不溢流;要求“荷源专业汽车钣金”立即停止汽车打磨行为,避免产生气	阶段性办结	无

		上下货产生噪音，有金属敲击声；多家洗车店污水横流；汽修喷漆，气味刺鼻；多家水泥黄沙店售卖沙石有扬尘。			在沉淀池和过滤池未及时清掏的情况，导致洗车废水溢流路面。 3.2家销售黄沙水泥销售点在装卸物料时会产生扬尘。			味扰民情况。 3.督促2家销售黄沙水泥销售点加强日常管理，装卸物料时轻拿轻放，装卸后及时清理洒落物料，保持周边环境清洁卫生干净整洁。 4.骆岗街道将加强该区域日常巡查监管力度，做到宣传教育和日常管理常态化，督促该区域经营户规范经营，保持整改效果，严防问题反弹。		
36	D3AH2 024111 60002	卫塘街道徽州大道银杏苑小区一期广场东北侧有人填埋建筑垃圾，上面的草坪已恢复。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月17日，经包河区望湖街道、区住建局现场核实，该处老旧小区改造项目施工单位于2024年10月19日在对广场施工过程中，有班组将部分建筑垃圾填入基坑内。项目建设单位和监理单位已第一时间责令施工单位进行整改。10月20日，经建设单位全面排查，该处已全部完成整改，同时对相应班组进行退场处理。11月18日上午，区住建局会同望湖街道组织建设单位、监理单位、施工单位、业委会及部分业主代表对银杏苑小区一期广场东北侧草坪进行现场随机开挖，经现场确认，群众反映问题前期已落实整改。	部分属实	整改措施落实到位，确保问题从源头管控。	已督促建设单位和监理单位相关负责人落实监管责任，在项目施工过程中，要求施工单位进一步强化建筑垃圾消纳处置工作，做好源头管控。	已办结	无
37	D3AH2 024111	同大镇二龙社区恒毅小区的	合肥市庐江县	群众身边	2024年11月17日，经庐江县同大镇政府现场核实，二龙南街是同大镇集镇范围内的市政道	部分	整改措施落实到位	1.同大镇政府已会同县交运局、县交警大队在同大镇集	阶段	无

	60001	内部道路二龙南街全天均有货车通行，噪声扰民。		的生态环境问题	路，全长 773 米，宽 12 米，恒毅小区是位于二龙南街两侧的商住楼。二龙南街属于黄牌货车禁止通行路段，道路出入口已安装了监控抓拍系统及黄牌货车禁止通行标志，黄牌货车违反禁令驶入的，由交管部门依法依规予以处罚。因生产生活需要的企业运输车辆及农产品物资运输车辆，可向属地政府及交管部门申请办理临时通行手续后驶入。二龙南街是同大集镇两条主干道之一，与老合铜路交汇，车流量较大，时有外地过境大货车进入，存在噪声扰民情况。	属实	位，最大程度减少货车行驶对周边群众生活的影响。	镇区域部分路段（包括二龙南街）实行了黄牌货车禁止通行措施，相关禁行路段入口处均设有明显禁令标志，对违反禁令标志驶入禁行路段的黄牌货车，将依法依规进行处罚。 2.持续加大对禁行路段的巡查管控力度，采取不定时、不间断的现场检查方式，防止黄牌货车驶入二龙南街。	性办结	
38	D3AH202411160071	宋山山脚北侧淮北市民和新型建材有限公司日夜生产石灰，直排异味废气，产生扬尘污染。	淮北市烈山区	群众身边的生态环境问题	经核，淮北市蒋疃民和新型建材有限责任公司主要生产石灰制品，建设了 SNCR 炉顶脱硝、布袋除尘、湿电除尘、脱硫塔等污染防治设施，安装了大气污染源自动监控设备并与生态环境部门联网。现场检查时该企业立窑底端进风口和顶端上料口均封闭，处焖炉状态；石灰窑尾气排放口无白烟冒出，无异味；经调阅重点排污单位自动监控与基础数据库系统，企业全天正常生产时未发现在线数据日均值超标现象；产品车间北侧厂房封闭不严。	部分属实	加强企业环保管理，问题整改到位。	要求淮北市蒋疃民和新型建材有限责任公司对产品车间进行封闭。目前，产品车间已封闭。	阶段性办结	无
39	D3AH202411160059	相山区时代广告公司开设在居民区内，产生刺鼻异味扰民。举报人认	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	经核，淮北市相山区石代广告店正常营业，主要从事平面设计、广告制作、打字复印等，有喷绘机和 UV 机各 1 台、激光切割机 1 台（已停用）、雕刻机 2 台、写真机 4 台，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）和	部分属实	废气管理到位，减少对周边群众的生活影响。	要求该广告店加强废气收集处理，减少异味影响。目前，激光切割机已停用，下一步将搬至新地点使用。	未办结	无

		为该企业无相关环保手续。			《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),该公司不纳入建设项目环境影响评价管理和排污许可管理。喷绘机、激光切割机作业时产生异味。					
40	X3AH202411160063	顺成建材厂生产时扬尘、噪音污染扰民。	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	经核,该件与受理编号 X3AH202410220003 反映问题基本一致,前期反映问题均已整改。现场检查时,该企业正常生产,厂区周围道路存在积尘,噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)限值。	部分属实	扬尘管控到位,保持厂区内外道路整洁。	要求该企业加强扬尘管控,及时清扫厂区及周边道路。目前,积尘已清理。	已办结	无
41	X3AH202411160070	滩河边一处搅拌站,扬尘污染扰民。	淮北市烈山区	群众身边的生态环境问题	经核,烈山区黄桥居委会对面原有一处搅拌站已于2019年搬离,场地只停放车辆。目前黄桥村滩河边无搅拌站。	不属实	无	无	已办结	无
42	X3AH202411160055	淮北市相山区任圩街道违规用土填湖,破坏东湖湿地公园。	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	经核,未发现任圩街道违规用土填湖,破坏东湖湿地公园的情况。目前,淮北市南湖公园运营管理有限公司正在实施东湖绿金湖区域环境综合整治,清理种植及临时构筑物。	不属实	无	无	已办结	无
43	X3AH202411160020	相山区渠沟镇徐集自然村安徽和正养殖场,养殖粪污乱堆乱放,产	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	经核,该养殖场为规模养殖蛋鸭企业,距离最近的居民区约730米;场区已建设雨污分流设施、沉淀池及堆粪池,产生粪污由第三方公司清运,未发现养殖粪污乱堆乱放和养殖粪便流入周边河流现象,场区外无异味。	不属实	无	无	已办结	无

		生臭味扰民，雨天养殖粪便随雨水流入周边河流。								
44	D3AH2 024111 60013	段园镇工业园区内淮北工科新型材料有限公司、淮北万丰建材有限公司、淮北飞地复合新材料有限公司生产时不运行环保收尘设备，导致粉尘逸散严重，举报人认为相关部门监管力度够。	淮北市 杜集区	群众身边的生态环境问题	<p>经核:</p> <p>1.淮北工科新型材料有限公司、淮北万丰建材有限公司、淮北市飞地复合新材料有限公司3家公司车间、原料库均已进行封闭并安装喷淋降尘设施，产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放。</p> <p>2.现场检查时，3家公司地面均有积尘，车辆运输有扬尘污染；调阅污染治理设施运行及生产台账，未发现配套除尘和降尘设施不正常运行情况。</p> <p>3.近半年来，对3家公司共检查10余次，2024年1月因淮北市飞地复合新材料有限公司露天堆放物料未覆盖，杜集区生态环境分局对其进行处罚。</p>	部分属实	加强日常监管，污染防治设施正常运行，减少粉尘对周边影响。	<p>1.要求3家公司加强环保管理，规范生产行为，做好厂区道路保洁，减少扬尘污染。</p> <p>2.加强日常监管，严格落实污染防治措施，治污设施稳定运行。</p> <p>3.目前，地面积尘已清扫，配套设施正常运行。</p>	阶段性办结	无
45	X3AH2 024111 60061	亳州市蒙城县许疃镇卓顺商砼搅拌站相关问题交办后，以停代改，相关问题整改工作推进缓慢： 1.该搅拌站环	亳州市 蒙城县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查:</p> <p>1.卓顺商砼搅拌站已履行环保手续，生产设备和污染防治设施规范建设。自10月份以来因市场原因不定时生产，不存在以停代改情况。</p> <p>2.厂区及进出道路洒水保洁，厂区内粉尘和噪声检测仪正常使用，未发现扬尘现象。</p> <p>3.进出口车辆冲洗设施正常使用，调阅厂区视频监控，显示车辆进出有冲洗。</p>	部分属实	已督促卓顺商砼公司加强厂区环境和车辆管理。	已督促卓顺商砼公司规范生产，确保治污设施正常运行，同时加强厂区环境和车辆管理。	未办结	无

	<p>保手续不全，批建不符，生产设备和相关污染防治设施未按照环评要求建设；2.厂区环境较差，扬尘污染严重，厂区内粉尘检测器等设备未正常运行；3.混凝土车辆出入时未冲洗；4.企业布袋除尘器未安装使用，原料仓库喷淋设施损坏，无法使用；5.厂内碱性泥浆未按规定处置，随意倾倒；6.厂内未建设固体废物存放间和危险废物存放间，废机油</p>			<p>4.布袋除尘器、原料仓库喷淋设施正常使用。 5.混凝土废料循环利用，未发现随意倾倒现象。 6.建有固体废物暂存间和危废暂存间，废润滑油在危废暂存间存放，查阅转运处置台账，废润滑油依法处置。 7.厂区北侧和搅拌楼周边建有导流槽，厂内冲洗地面废水进入废水收集池循环使用。 8.厂内非道路移动机械已检测上牌，车辆年检合格。 9.厂区与居民区的距离符合环评要求，2024年11月15日蒙城县环境监测站夜间检测该公司生产噪声，显示噪声未超标，夜间车辆进出产生一定噪声。</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		随意堆放，未依法处理处置；7.厂内冲洗污水和废水未经处理直接排放外环境；8.厂内机械车辆尾气排放不达标；9.厂区离周边村子距离较近，特别是夜间生产噪声和车辆运输噪声扰民。								
46	X3AH2 024111 60072	亳州市花戏楼亚珠加油站西侧，距离涡河很近的位置，环境脏乱差，扬尘严重；路两边几家废品收购站和加工店，环境脏乱。	亳州市 谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，亳州市花戏楼亚珠加油站西侧路两边有3家废品收购点和1家亳州市谯城区团结打包厂。在距离涡河南岸200米的3家废品收购点环境脏乱差；亳州市谯城区团结打包厂，主要从事废旧纸箱回收打包加工，加工区已密闭，并安装喷淋设施；四家均未发现明显扬尘污染。	部分属实	规范室内经营；及时清运，保持环境卫生整洁。	1.督促三家废品收购商户，及时转运废品，加强收购点内环境清扫工作，定期洒水保湿，禁止店外经营。 2.督促亳州市谯城区团结打包厂，严格落实环保措施，加强厂区清扫洒水频次，保持环境卫生整洁。 3.坚持举一反三，加大日常巡查监管力度，深入排查辖区类似废旧品收购点和加工点，督促相关企业严格落实	未办结	无

								污染防治措施。		
47	X3AH2 024111 60051	亳州市利辛县程家集镇中心小学对面有家砂石厂，未安装污染防治设施，运输车辆存在跑冒滴漏现象，污染周边环境。	亳州市利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，该件与编号 X3AH202411140064 反映问题基本一致。程家集镇中心小学对面的砂石场为利辛县晓龙建筑材料销售有限公司，位于利辛县程家集镇幸福大道中段南侧 50 米处，该砂石料场占地约 1200 平方米，建有约 600 平方米钢构大棚，仅销售砂石，无生产工序，但有部分砂石露天堆放，未完全覆盖，厂房破损，地面积尘较多。	部分属实	加强环境管理，落实大气污染防治措施。	责令该公司将露天物料转运至大棚内，同时清理地面积尘，修复大棚破损处；由属地乡镇政府、县生态环境分局加强日常监管，若发现环境违法行为，依法依规及时查处。	未办结	无
48	X3AH2 024111 60049	亳州市涡阳县牛羊肉加工院内贾某斌消毒餐具配送中心，厂区雨污管网未分流，生产废水用暗管偷排至涡河，生产噪声和恶臭异味扰民。	亳州市涡阳县	涉及利益纠纷问题	经核查，群众反映的牛羊肉加工院内贾某斌消毒餐具配送中心位于集贤路东侧、涡阳宝迪肉类食品有限公司厂区内西北角，餐具清洗消毒流程为除渣分拣-高温去油-高压喷淋-烘干包装，废水经工作间南侧沉淀池和一体化污水处理设施进行处理后，最终排入市政管网，经涡阳县生态环境监测站、亳州市生态环境监测中心对出水口取样监测，外排水化学需氧量 376mg/L、氨氮 6.57mg/L、总磷 0.51mg/L、动植物油 9.55mg/L、阴离子表面活性剂 4.3mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求，现场核查未发现生产废水用暗管偷排涡河现象，但存在厂区雨污未分流问题。该中心经营作业时间一般为 14:00-17:00，作业期间多点位监测噪声值分别为：55.1dB、51.3dB、46dB，未超过昼间噪声排放标准。现场核查时，未发现周边有明显恶臭异	部分属实	完成雨污分流改造，污水处理设施正常运行，确保出水稳定达标排放，防止噪声、异味扰民。	已要求该餐具清洗配送中心进行雨污分流改造，保证污水处理设施正常运行，并接入市政管网排水畅通，避免跑冒滴漏，防止噪声、异味扰民。	未办结	无

					味。					
49	X3AH2 024111 60041	华佗镇大吴村东南角有家大型粮食收购点，筛粮食和装卸粮食时产生扬尘污染扰民。	亳州市 谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，该位置在华佗镇大吴村大吴燕邢路北侧，营业执照为亳州市谯城区赵利粮食收购点，占地6.5亩，晾晒地面已硬化，厂区周围建有围挡，厂房面积为1400平方米，主要是收购储备玉米和小麦粮食作物，厂房内有一台筛分机械和一台布袋除尘设备，为减少在筛分装卸转运粮食过程中产生的扬尘采取封闭作业。	属实	落实整改措施，加强洒水降尘，避免扬尘对周边群众的影响。	属地单位加强日常监管，督促企业粮食装卸及筛分时密闭作业，落实抑尘措施。	未办结	无
50	X3AH2 024111 60038	华佗镇大吴庄一家生猪屠宰厂，凌晨屠宰噪音扰民。	亳州市 谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，该屠宰场为亳州市万邦食品有限公司，位于谯城区华佗镇大吴行政村大吴自然村（105国道桥东500米路南），主要开展生猪屠宰，该场始建于2009年，设计规模为年屠宰量10万头，现年屠宰量约7万头，有两条生产线，日平均屠宰200头，建有配套的环保设施，有废气收集处理塔且能够正常使用，已办理环评及排污许可证等相关手续，并按要求开展废水、废气、噪声检测。现场核查发现，待宰车间通道未完全封闭导致产生噪声。	属实	封闭车间通道，防止噪声扰民。	1.封闭待宰车间通道。 2.加强监管，发现问题及时整改。	未办结	无
51	X3AH2 024111 60035	谯城区古城镇油河集铁路桥东，胡桥南有家大型水泥路面粉碎厂，扬尘污染扰民。	亳州市 谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，该粉碎厂为亳州市裕顺新能源有限责任公司，位于谯城区大杨镇。该公司年加工80万吨再生料生产线环评报告表已获批，并已验收。生产加工设备安装有喷淋装置、集气罩+布袋除尘+排气筒，进出口安装车辆冲洗平台。现场核查发现，该公司院内有积尘。	属实	落实洒水降尘措施，加强巡查，减少对周边群众的影响。	加强企业日常监管，按照环评要求严格落实各项防尘治理措施，密闭作业、覆盖物料，厂内定期清扫、洒水降尘减少扬尘污染。	未办结	无
52	D3AH2	马元社区光明	亳州市	群众	经核查，该件与编号D3AH202411150001反	属	整改措施	已完成对杂物和生活垃圾的	已	无

	024111 60032	路与汤王大道交叉口的御花园小区 11 栋楼下生活垃圾乱堆乱放，有异味。	淮城区	身边的生态环境问题	映问题基本一致。经现场排查发现该小区 11 栋西北侧即 12 栋 2 单元 1 楼住户，院内及院外存在堆积杂物与生活垃圾的现象，未发现御花园 11 栋楼下存有生活垃圾乱堆乱放，有异味的情况。	实	落实到位，加强日常巡查，发现生活垃圾及时清理。	清理，院内院外已无异味。	办结	
53	D3AH2 024111 60016	佟营行政村安徽蓝毫新型建材有限公司，露天破碎，无相关环境治理设施，扬尘扰民。	亳州市 淮城区	群众身边的生态环境问题	经核查，安徽蓝毫新型建材有限公司，位于淮城区十河镇佟营村，该厂主要从事建筑材料生产、销售。该企业办理营业执照、环评报告表及环评竣工验收等相关资料，其生产作业车间（原料库、产品库均在生产车间）为封闭车间，车间内均安装有喷淋设施，配套安装两套布袋除尘器，检查时未发现有露天破碎现象，厂区内有部分积尘。	部分属实	污染防治设施正常运行，开展扬尘防治常态化巡查，发现问题及时整改。	1.要求该企业落实主体责任，确保污染防治设施正常运行，加强洒水降尘，规范生产。 2.加强巡查监管，发现露天破碎行为及时整改。	未办结	无
54	D3AH2 024111 60010	马集镇李魏村李魏庄 186 号蒙城县皖森木业有限公司加工板材时，排放黑色烟尘，扬尘和异味扰民。	亳州市 蒙城县	群众身边的生态环境问题	经核查，蒙城县皖森木业有限公司主要生产木材拼装板，2 座在用生物质锅炉治污设施属于低效治污设施。因市场原因企业已自主停产，现场未发现扬尘和明显异味。	部分属实	企业规范经营。	已督促企业规范配套治污设施，污染物达标排放。	未办结	无
55	D3AH2 024111 60078	李庄镇镇上有多家塑料制品企业，如碭山	宿州市 碭山县	群众身边的生	经查： 1.李庄镇共有 7 家塑料制品企业，其中亚力塑业、大新塑料制品、诚远包装制品、恒品塑业、	部分属	1.整改措施落实到位，污染	责令企业生产期间密闭生产，污染治理设施正常使用；对成品塑料筐用篷布进行覆	已办结	无

	<p>县壹茗塑业有限公司、砀山县亚力塑业有限公司、砀山县大新塑料制品有限公司、砀山县诚远包装制品有限公司、砀山县恒品塑业有限公司、砀山县瑞博包装制品有限公司、砀山县民达塑料箱厂，这些企业生产时，有强烈刺鼻性气味，噪音扰民；颗粒物原材料加工时存在粉尘污染；塑料制品露天堆放，散发刺鼻性气味；投诉人认为以上塑料制品公司距离居民区近，无环评手续。</p>	<p>环境问题</p>	<p>瑞博包装制品、壹茗塑业与郭剑塑业是同一家公司，以上塑料制品公司均已办理环评等相关手续。</p> <p>2.生产颗粒物原料均在车间内生产，车间内根据环评要求安装活性炭吸附设备，无粉尘污染，现场未发明显刺鼻性异味。但生产成品塑料筐露天存放在生产车间旁空地，有少许异味。</p> <p>3.目前，亚力塑业车间内两台注塑机正常生产中，活性炭吸附设备正常运行；另5家企业目前未生产，因订单和季节性原因处于半停产状态。</p> <p>4.砀山县民达塑料箱厂无环评手续，已于2024年4月份拆除取缔。</p>	<p>实</p>	<p>物达标排放，减少对周边环境的影响。</p> <p>2.加强日常监管，防止类似问题再次发生。</p>	<p>盖，减少异味影响。截至11月18日，已整改到位。对1家无环评手续企业已拆除取缔。下一步，加强日常监管，举一反三，防止类似问题再次发生。</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--	--

56	X3AH202411160075	<p>投诉人对受理编号为X3AH202411030023信访件办理情况不认可：1.举报人认为调查处理情况中“经核实，五一花园项目室内工作目前已完成，现场施工不够规范存在一定的扬尘污染现象。局部存在建筑垃圾未及时外运情况。项目现场回填已经基本结束，没有发现使用建筑垃圾回填场地的情况”与实际不符，该施工单位只是用防尘网将裸土遮盖，未对建筑垃圾回填情况进行核查；2.</p>	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经多部门对回填覆盖区域全数核查，发现部分区域含有建筑垃圾。 2.现场西侧发现部分区域堆有建筑垃圾。</p>	属实	<p>核查是否出现建筑垃圾回填问题、核查西侧建筑垃圾问题并清运。</p>	<p>1.责令建设单位立即整改，安排专人清理已排查出的回填建筑垃圾，并对工地所有需回填位置进行全面检查，存在建筑垃圾的位置立即进行清理。 2.西侧位置目前正在进行建筑垃圾清运工作。</p>	阶段性办结	无
----	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------	----------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---

		场地最西边填埋大量建筑垃圾。								
57	X3AH2 024111 60074	灰古镇李桥村魏桥组魏某，在未取得工业固废和危险废物处置资质的情况下，从2024年11月6日开始至今，每天用车号为皖L-HX717货车拉四车不明废物至李桥村张桥组东头唐河李桥桥南20米路西水坑内掩埋，倾倒时扬尘严重，气味难闻。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，皖LHX717牌照车辆车主魏某，系灰古镇李桥村村民。魏某在灰古镇李桥村倾倒掩埋固废三处，系城区部分小区装修产生的建筑垃圾。第一处李桥村东头路边水塘处，约60立方。第二处李桥村村委会对面路边，约10立方。第三处村民魏浩家附近，约100立方。现场暂未发现危险废物。	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	责令魏某立即清运建筑垃圾至规范建筑垃圾存放场所。目前，三处建筑垃圾已完成清运。同时强化日常监管，严防问题反弹。	未办结	无
58	X3AH2 024111 60073	青山上合院项目施工工地，裸土未覆盖，扬尘扰民，建筑垃圾就地回填。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核查，青山上合院（凤鸣院）项目现场部分裸土未覆盖，部分回填土底层发现建筑垃圾。	属实	整改项目扬尘污染防治工作中的问题，提高项目扬尘污染防治	住建部门督导青山上合院（凤鸣院）项目建设方宿州市灵磬置业有限公司立即整改。1.现场裸土百分百覆盖。2.落实施工现场扬尘污染防治方案，减少扬尘扰民。3.回填建筑垃圾全部清除。同	阶段性办结	无

							工作水平，保障周边居民正常生活。	时要求该项目举一反三做好项目扬尘污染防治工作，减少对周边居民的影响。		
59	X3AH202411160068	高速出口北侧沿合徐高速方向，道路东侧长期堆积建筑垃圾，举报人认为污染地下水。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，高速公路出入口北侧存在建筑垃圾，主要为附近房屋拆迁倾倒的砖头、水泥块、渣土等，未发现污染地下水情况。	属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	正在对该点位堆放的建筑垃圾进行清理，同时对场地进行平整。强化日常监管，发现问题及时处置。	未办结	无
60	X3AH202411160065	官桥镇沈峪村沈峪水库上游建有养殖场，没有相关审批手续，养殖粪便污染周边环境。沈峪村西北角一养殖场离居民区较近，未办理相关手续，养殖粪便随意堆放路边，产生异味扰民。	宿州市萧县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.官桥镇沈峪村沈峪水库上游有3家养殖户。其中养殖户纵某永，养殖鸡约40只、鹅3只；养殖户曹某伟，养殖羊约90只；养殖户纵某举，养殖羊约80只；3家养殖户距离沈峪水库约400米，现场未发现粪污外排。 2.沈峪村西北角养殖户李某种，养殖生猪20头，养殖区域距离南侧居民区约200米，养殖粪污收集后排入收集池内；养殖场北侧农田内堆放少量养殖粪便用于还田施肥，现场有异味。 3.依据养殖标准，4家养殖户均属规模以下养殖，无需办理相关手续。	部分属实	符合养殖相关规定，养殖区域及周边环境整洁。	养殖户李某种已清理堆放的粪便和周边养殖废弃物，减少对周围环境的影响；农业农村部门指导建设完善了治污设施及养殖粪污资源化利用。	已办结	无
61	X3AH202411160053	宿州市埇桥区东环公园胜利	宿州市埇桥区	群众身边	经现场核查，东环公园每天聚集众多老年人在此听戏、唱歌、跳舞、打牌等娱乐健身活动，	部分	整改措施落实到	规定每天中午12时至14时、晚上22时至次日早晨6时，	已办	无

		路段，有人使用高分贝音响唱歌、跳舞、演奏乐器扰民。		的生态环境问题	主要在下午三时至五时，存在使用音响情况。重点时段中午12时至14时、晚上22时至次日早晨6时，未发现唱歌、跳舞等产生噪声娱乐活动。	属实	位，减少对周边群众的影响。	不得在公园组织产生噪声文体娱乐活动。公安部门加强巡查管控。	结	
62	X3AH202411160048	符离镇横口村高皇山复垦项目施工噪音扰民，施工道路未硬化产生扬尘污染扰民。	宿州市埇桥区	群众身边的生态问题，涉及利益纠纷问题	经核实，部分区域施工存在噪声扰民问题；进出施工现场的主要道路已做硬化处理及洗车水池，部分施工道路未硬化，主要因为矿山修复项目实施区域均为山体，只有部分路段符合硬化条件，全面贯通不符合条件。	部分属实	增强环保意识，加强施工作业期间环境保护，加大降尘措施。尽量避免夜间施工情况。	1.合理规划作业时间，尽量避免噪声扰民。已经暂停夜间施工，并留出午间休息时间。 2.确保进出施工现场车辆及时冲洗，并对场区道路加大洒水保洁频次，减轻扬尘影响。	未办结	无
63	X3AH202411160046	举报人认为宿州市泗县黄圩镇6个生活污水处理厂，未正常运行，大部分未经处理的生活污水直排明利河和杨庄沟，造成河水水质污染，6个生活污水处理厂在线监测设备均存在数	宿州市泗县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.黄圩镇共有4个乡村污水处理站，分别是卢圩中心村站、武圩中心村站、华新村站、曹场中心村站。其中：卢圩中心村站建造于2017年，采用“生物滤池”工艺；武圩中心村站建造于2015年，采用“生物滤池”工艺；华新村站建造于2018年，采用“微动力+三格”工艺；曹场中心村站建造于2017年，采用“生物滤池”工艺。上述4个污水处理站目前均因工艺落后、设备老化导致运行不正常。 2.草沟镇、丁湖镇、大路口镇、黑塔镇镇区附近无美丽乡村污水处理站。墩集镇镇区附近有2个美丽乡村污水处理站，分别是幸福中心村站	部分属实	确保污水处理站设备正常运行，污水得到有效治理。	组织专业人员制定整改方案，通过修复损坏设备或采取其他有效措施，确保生活污水处理站有效运行，生活污水得到有效治理。	未办结	无

		据造假情况；大庄、草沟、丁湖、大路口、墩集、黑塔、山头7个临近乡镇的美丽乡村污水处理站均存在此类问题；泗县内6个环境数据监测点存在数据造假问题。			和石梁河村东尹中心村站，均运行正常。山头镇镇区附近有1个美丽乡村污水处理站，即山头村污水处理站，该站已并入建成区污水处理站，运行正常。大庄镇镇区附近有1个美丽乡村污水处理站，即和谐村回庄中心村站，该站提升泵损坏，设备不运行。 3.经核查，全县所有美丽乡村污水处理站均未安装在线监测设备，故不存在数据造假问题。 4.泗县现有6个市控大气监测站点，分别位于大庄镇大庄中学院内、屏山镇屏山中学院内、泗县一中院内、草庙镇草庙幼儿园院内、长沟镇长沟计生办楼上、大路口镇龙湖村村部。六个站点由市生态环境局于2020年建设，并由市局委托第三方运维，不存在监测站点数据造假问题。					
64	X3AH202411160050	1.宿州市泗县黄圩镇黄圩村满某翠，在黄圩明利河南边农田内养殖鸭禽，未建设污染防治设施，臭气熏天，养殖粪污直排河内，造成水质污染；2.黄圩村岳王庄南面农田内养殖大棚，未建设污染防治设施；	宿州市泗县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的10个问题中，问题1-8和问题10经核查情况基本属实，涉及黄圩镇8个行政村20户畜禽养殖户和1个废品回收点。以上20户畜禽养殖场不同程度的存在养殖固废露天堆放，清运不及时；粪污堆放场棚破损，集污池渗漏；周边环境脏乱差，异味较重等情况。废品回收点存在回收的废品随意无序堆放，周围环境脏乱的情况。第9项问题反映“巩沟村刘某在村内养殖，粪污直排外环境”经核查不属实，目前情况是刘林养殖场已于2018年拆除复垦还田，至今未复养。	部分属实	科学指导养殖户规范养殖，进一步完善粪污处理设施，减少畜禽粪污产生量，促进资源化利用。对废品收购点加强常态化管理，周边环境	1.组织人员逐户排查、逐个梳理，摸清问题底数，找准原因。 2.由县畜牧中心专业技术人员针对每个养殖户存在的问题，制定“一户一策”，按照行业标准指导养殖户有序开展整改，达到畜禽养殖环保要求。 3.对养殖场附近污染较重的沟渠开展清理整治，改善群众居住环境。 4.责令废品回收点业主有序堆放回收废品，对回收点及周边进行清理打扫，确保回	未办结	无

	<p>3.三官村村部对面，4个养殖大棚未建设粪污处理设施，粪污随意堆放，散发臭味，污水横流；</p> <p>4.红星村西面养牛大棚，未建设粪污处理设施，粪污随意堆放；</p> <p>5.红星村303省道北侧一废品回收站，散发恶臭；</p> <p>6.王宅村周杨庄西面、南面养殖大棚，养殖粪污直排明利河内，污染水质；</p> <p>7.东北村李场庄西面和北面6个养殖大棚，位于老奎滩河南岸，粪污直排沟内，离周边环境敏感点较近；</p> <p>8.华新</p>				<p>干净卫生，整洁有序。</p>	<p>收站点环境干净卫生，整洁有序。</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	------------------------	--	--

		<p>村南面规模养殖场，梁某国放养蛋鸡，粪污直排沟内；</p> <p>9. 巩沟村刘某在村内养殖，粪污直排外环境，散发臭气；</p> <p>10. 三侯村大韩村南面有三户占用农田养殖畜禽，未建设粪污处理设施，粪污随意堆放，散发臭味，污水横流。</p>								
65	D3AH2 024111 60052	<p>开元路天鹅湾北门两侧多家餐饮门店，晚上 5 点至凌晨，油烟扰民；</p> <p>开元路天鹅湾北门两侧多家流动摊贩晚上 5 点至凌晨占道经营，无油烟处理设施，油烟扰民；</p> <p>庆新路两侧多家</p>	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经现场核查，开元路天鹅湾北门两侧餐饮店共 5 家，涉及餐饮油烟的饭店有 4 家，4 家饭店安装有油烟净化器，3 家清洗记录已到期。开元路天鹅湾北门两侧存在多家流动摊点，个别摊点涉及油烟直排问题。庆新路两侧已租赁摊位 70 个，个别摊位地面油污清理不及时。</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，减少对环境的影响。</p>	<p>督促经营户按时清洗油烟净化器，确保净化效果。强化路面保洁。加强日常巡查监管，发现问题立行立改。</p>	未办结	无

		固定位置小吃摊集市晚上5点至凌晨占道经营，环境脏乱差。								
66	X3AH202411160037	宿州市埇桥区桃园镇强华搅拌站，生产废料废水未经处理直排外环境，污染地下水；运输车辆存在抛洒滴漏现象。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经现场核查：</p> <p>1.该搅拌站冲洗平台废水排至厂外沉淀池，沉淀池已采取防渗措施，没有发现直排外环境、污染地下水现象。冲洗废水经沉淀池处理后用于路面喷淋抑尘。</p> <p>2.搅拌站运输车辆均为规范装载的密封式混凝土专用罐车，出入过程中产生扬尘，经过冲洗平台会有少量冲洗水滴落。</p>	部分属实	强化日常监管，发现问题及时处置。	拆除厂区外冲洗平台沉淀池，在厂区内重新建设并做好防渗措施。加强管理，严格落实各项环保措施。	未办结	无
67	D3AH202411160022	瓦坊镇镇政府南边一公里处有一个石子加工厂，存在扬尘污染。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，距离瓦坊镇政府南1公里处有一石料堆放场，主要堆放建筑用石头、石子，均覆盖防尘网。现场发现该石料堆场无任何石料加工机械设备，部分石料堆边角处防尘网破损，不能完全覆盖，石料裸露造成扬尘现象。</p>	部分属实	加强监管，确保堆场业主落实防扬尘措施，避免出现扬尘污染周边大气环境。	要求业主对石料堆场进行全面检查，立即更换破损的防尘网，确保石料堆无死角全覆盖，无裸露现象。同时加强堆场的日常环境管理，督促业主做好地面的洒水抑尘工作，避免造成扬尘污染。目前堆放的石料已做到了防尘网全覆盖。	阶段性办结	无
68	D3AH202411160005	草沟镇瓦韩村牧原养猪场的几十辆运输车辆在秦桥村中化加油站向西	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，该清洗点位于草沟镇秦桥村小韩桥343国道南侧，由长沟镇泗河村村民李云租赁秦桥村张兴明的场地经营，面积约230平方，经营范围主要是洗车、超市和餐饮。有洗车高压水枪2个，建设集污池一座（长2.4米×宽1.5米×深</p>	属实	确保洗车废水有效收集不外排，规范作业时	1.立即对洗车场排水沟中的溢流废水和污泥进行清理，以恢复周边的生态环境。 2.牧原养猪场计划停用现有的生猪运输车辆清洗点，并	阶段性办结	无

		500 米处的清洗点洗车，洗车的噪音大，冲洗掉的粪污废水排放到附近的农田。		题	1.1 米=3.96 立方米)，主要清洗牧原生猪运输车，日清洗约 5 辆。现场发现集污池已满，水流顺着排水沟向西溢出约 500 米，废水未清理。东边是一处饭店，场所距其他民房较远。洗车噪声来源主要是高压水枪和水泵。		间，避免噪声扰民。	要求所有生猪运输车辆前往具备完善污染防治设施的洗车场进行清洗。 3.在牧原养猪场内建立一个车辆预清洗点，主要目的是清除运输车辆在行驶过程中沾染的灰尘，不清洗车厢内部的畜禽残留粪污。目前清洗点周边溢流的废水和沉积的畜禽粪污已清理完毕，该生猪运输车辆清洗点已停用。		
69	D3AH2 024111 60075	蚌埠亨力德劳保用品有限公司，没有任何手续，污水未经处理直排入附近下水道，废气直排外环境。	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的蚌埠亨力德劳保用品有限公司主要从事劳保手套加工生产。2024 年 11 月 17 日现场核查时，该公司无环评审批手续，手套浸泡除灰后的废水未经处理排入厂区南侧雨水管网，烘干工序建有两台 1t/h 生物质锅炉，配套建设喷淋+水膜除尘设施，烟气通过 1 根 10 米高排气筒排放。	部分属实	对企业环境违法行为依法依规处理。	怀远经济开发区已函告该公司不符合园区产业定位，要求企业停产停业接受调查，怀远县生态环境分局正在对企业的环境违法行为依法查处。	未办结	无
70	D3AH2 024111 60040	柳行村崔圩村民组中间的水塘水质发臭，钟杨东沟、钟杨西沟水体发黑发臭。	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的三条水体均未见有发黑发臭现象，水体感观较好，仅钟杨东沟有少量浮萍和漂浮垃圾。2024 年 11 月 18 日，怀远县生态环境监测站对三处水体断面开展了取样检测，检测结果柳行村崔圩组中间大塘北侧断面氨氮：0.852mg/L，透明度：46cm，溶解氧：5.7mg/L；崔圩组中间大塘南侧断面：氨氮：0.838mg/L，	部分属实	对钟杨东沟的浮萍和漂浮垃圾进行打捞清理干净，确保问题不反	怀远县双桥集镇政府已组织人员对钟杨东沟的浮萍和漂浮垃圾进行打捞清理，同时严格按照镇村网格化环境监管包保责任体系落实网格化日常监管，确保问题不反弹。	已办结	无

					透明度：44cm，溶解氧：5.3mg/L。柳行村钟杨西沟双桥村公墓西侧断面：氨氮：0.370mg/L，透明度：43cm，溶解氧：7.7mg/L；钟杨西沟双桥村公墓西侧向南100米处断面：氨氮：0.210mg/L，透明度：45cm，溶解氧：7.9mg/L。钟杨东沟钟杨东桥断面：氨氮：1.29mg/L，透明度：36cm，溶解氧：2.7mg/L；钟杨东沟钟杨东桥北侧100米处断面：氨氮：1.62mg/L，透明度：38cm，溶解氧：3.2mg/L。结合水质监测报告综合判断，三处水体均不属于农村黑臭水体（氨氮大于15mg/L，透明度小于25cm，溶解氧小于2.0mg/L）。		弹。			
71	X3AH2 024111 60025	蚌埠市蚌山区环湖西路1111号细刻饭店，油烟管道设置不合理，餐余废水直排下水道，油烟味和油烟机噪声严重扰民，曾多次向相关部门反映无果。	蚌埠市蚌山区	群众身边的生态环境问题	经查，细刻饭店具备营业执照、食品经营许可证等手续。该处为独栋建筑，烟道出风口目前朝下，并建设设备隔音房。该店已与旺能公司签订厨余垃圾收储协议，厨余垃圾及时清运，餐余废水经沉淀后排入下水管道，管道已接入市政污水管网。油烟净化设备在经营期间正常开启，已设置隔音房，用于降低噪声；设备未发现故障，设备开启时近距离有油烟味。2024年6月17日和2024年7月3日分别通过市长热线和信访渠道接到此问题投诉，工作人员均积极办理，并将处理结果告知投诉人。	部分属实	定期做好油烟净化设备清洗和维护，避免噪声、油烟扰民。	1.要求细刻饭店立即对油烟净化设备进行清洗。 2.清洗完成后，该饭店在营业期间要确保油烟净化设备正常开启及使用。 3.定期做好油烟净化设备清洗和维护，并做好登记。 4.要求该饭店认真履行厨余垃圾收储协议，及时清运餐厨垃圾。	已办结	无
72	X3AH2 024111 60016	蚌埠市怀远县经济开发区安徽省启辉煌金	蚌埠市怀远县	群众身边的生	经查，反映的为安徽省启辉煌金属科技有限公司，法定代表人姚某启，其注册地址怀远县经济开发区兴业路16号，该地址实际为安徽裕丰	部分属	完成建设项目竣工环境保护	加强企业日常监管，对6号楼5车间生产区域破损防渗地面开展修复，尽快完成建	未办结	无

	<p>属科技有限公司：1.项目久投未验，批建不符；2.污染防治设施建设低于设计标准要求，正常工况下无法达到环评中的处理效率；3.未按规定开展自行检测工作；4.未履行突发环境事件应急预案备案手续，且无演练；5.危险废物达不到规范化管理要求，排污口设置不规范，污染源在线监控设备未按要求开展比对、溯源工作；6.各类污染因子超标排放；7.</p>	<p>态环境问题</p>	<p>金属科技有限公司。姚昌启使用蚌埠源启金属科技有限公司（与安徽省启辉煌金属科技有限公司为同一法人）与安徽裕丰金属科技有限公司签订了电镀车间承包租赁协议，据承包租赁协议，蚌埠源启金属科技有限公司在安徽裕丰金属科技有限公司6号楼5车间内开展电镀生产活动，加工生产所需设备、场地均由安徽裕丰金属科技有限公司提供，废气、废水、固废、危废处理由安徽裕丰金属科技有限公司（以下简称“裕丰金属”）负责。</p> <p>1.关于反映“项目久投未验，批建不符”的问题。《安徽裕丰金属科技有限公司怀远经济开发区金属表面处理中心项目环境影响报告书》于2022年6月通过蚌埠市生态环境局审批，2023年12月5日首次申领排污许可证（重点管理），随即开始调试运行，2024年11月15日完成竣工验收专家组评审并通过，竣工验收检测均已开展，部分检测报告尚未出具，预计12月4日完成竣工验收工作，蚌埠源启金属科技有限公司租赁的镀硬铬生产线在此次验收范围之内。项目环评批复29条生产线，现已建成12条生产线，已建设内容及污染防治设备与环评一致，不存在重大变动批建不符。</p> <p>2.关于反映“污染防治设施建设低于设计标准要求，正常工况下无法达到环评中的处理效率”的问题。裕丰金属污染防治设施均按照环评</p>	<p>实</p> <p>验收工作，待企业完成建设项目竣工环境保护验收后，根据验收报告核实污染防治设施处理效率及污染物排放是否超标，并根据核实情况依法处理。</p>	<p>设项目竣工环境保护验收工作，待企业完成建设项目竣工环境保护验收后，根据验收报告核实污染防治设施处理效率及污染物排放是否超标，并根据核实情况依法处理。同时加强生产设施及环保设施维护，确保污染物达标排放，按规定开展自行监测和信息公开。</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>未按要求及时开展土壤地下水隐患排查工作；8.未及时填报排污许可执行报告；9.雨污管网有渗透；10.生产区域现场地面达不到环评中防腐防渗要求；11.排污许可申报与实际不符。</p>		<p>要求建设，建设符合设计标准要求，2024年10月份，该公司已开展竣工环境保护验收检测，近期将出具验收检测合格报告，正常工况下可达到环评中的处理效率，待正式报告出具后进一步佐证。</p> <p>3.关于反映“未按规范开展自行检测工作问题”的问题。裕丰金属已按环评、排污许可核发技术规范、《排污单位自行监测技术指南电镀工业》（HJ 985-2018）相关要求制定了自行监测方案，生产线调试期间已按照排污许可证载明的监测频次开展了自行监测工作。</p> <p>4.关于反映“未履行突发环境事件应急预案备案手续，且无演练问题”的问题。经核查该公司于2024年5月编制并提交突发环境事件应急预案，2024年6月18日报怀远县生态环境分局备案，根据企业提供影像资料，2024年7月完成应急演练，9月24日开展环保应急预案培训。</p> <p>5.关于反映“危险废物达不到规范化管理要求，排污口设置不规范，污染源在线监控设备未按要求开展比对、溯源工作问题”的问题。裕丰金属已规范建设危废暂存间，设置危险废物标识。危险废物统一收集、分类存放，建立了危废管理制度、岗位责任制和安全操作规程，明确了制度内容和负责人信息，对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了管理要求。制定了危险废物管理计划，</p>					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

				<p>并进行了申报登记，危险废物贮存未超过一年。已按照排污许可证要求规范设置排污口，排污口设有标识，记录了排放口编号及污染物种类，企业现场提供了污染源在线监控设施比对、溯源检测报告。</p> <p>6.关于反映“各类污染因子超标排放问题”的问题。裕丰金属废水已经安装在线监控设施，经调阅该公司在线监测日报表发现有超标情况，2024年10月份，该公司已开展竣工环境保护验收检测，近期将出具验收检测合格报告，待出具后进一步核实。</p> <p>7.关于反映“未按要求及时开展土壤地下水隐患排查工作问题”的问题。裕丰金属未纳入蚌埠市2024年度土壤、地下水环境监管重点单位，不需开展土壤地下水隐患排查，该公司已规范设置了土壤、地下水监测点位，制定了土壤地下水监测方案。</p> <p>8.关于反映“未及时填报排污许可执行报告问题”的问题。裕丰金属已按排污许可证要求在全国排污许可证管理信息平台按时提交了排污许可执行报告。</p> <p>9.关于反映“雨污管网有渗透问题”的问题。裕丰金属厂区内生产废水管线采用“可视化”原则，管道采用明管架空敷设，经排查废水输送管线未发现跑、冒、滴、漏现象，不存在管网渗透问题。</p>				
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					<p>10.关于反映“生产区域现场地面达不到环评中防腐防渗要求问题”的问题。裕丰金属生产车间等重点防渗区均按照环评要求做防腐防渗处理，6号楼5车间生产区域地面防渗地面存在破损情况未及时修复。</p> <p>11.关于反映“排污许可申报与实际情况不符”的问题。经现场对照排污许可证，申报的电镀生产线、废气、废水排放口，污染防治设备与现场情况相符。</p>					
73	D3AH2 024111 60017	蚌山区杨正宗烧烤店油烟、噪音扰民。	蚌埠市蚌山区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的羊正宗烧烤店营业执照名称为蚌埠市蚌山区赵师傅饭店，有食品经营许可证，有油烟净化设备，现场检查清洗记录不齐全；该店铺为了更快通风，打开后窗导致油烟飘进小区内；经走访居民发现，商铺有出店经营行为，人员店外交谈声音较大。</p>	属实	<p>定期做好油烟净化设备清洗和维护，避免噪声、油烟扰民。</p>	<p>1.要求封闭后窗。 2.要求油烟净化器定期进行清洗并登记在册。 3.要求店铺负责人禁止出店占道经营，避免噪声扰民情况再次发生。截至2024年11月20日，油烟净化器已请专业人员定期维保，现已清洗完成，后窗已封闭，并且告知负责人禁止店外营业行为。</p>	已办结	无
74	D3AH2 024111 60070	东竹园自然村，村民王某的三个儿子私自将自家附近的自然沟渠填平，破坏沟	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问题	<p>群众举报的“坑塘”为杨桥镇七里行政村东竹园自然村村内干沟，长约61米、宽约4米。该沟东西走向，南侧和北侧各有3户居民住宅。2024年，该沟北侧最东户居民王某某为拓宽出行道路，将混凝土废料倾倒在干沟内用于拓宽出行道路，面积约4平方米（长4米、宽1米）。2024</p>	部分属实	<p>混凝土废料等处置符合要求。</p>	<p>杨桥镇已委托第三方机构钻孔勘察，下一步根据勘察结果，合理合规处置到位。</p>	阶段性办结	无

		渠周边植被，修建道路。			年11月15日，王某某将倾倒的混凝土废料清挖转运至建筑垃圾处置公司综合利用，未发现破坏沟渠周边植被现象。					
75	D3AH2 024111 60063	程楼村张瓦房庄内唯一的一家养牛场，养殖异味扰民。	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访件反映的养殖场位于阜南县于集乡程楼村大瓦自然庄，建有牛舍1间，存栏黄牛32头，牛舍内堆放大量牛粪，周围有轻微异味。	属实	消除异味，减轻对周边环境影响。	1.对牛舍内堆积牛粪进行清理并配套建设粪污收集沉淀池和贮粪场。 2.加强巡查管理，发现问题整改到位。	阶段性办结	无
76	D3AH2 024111 60056	颍河周边住户和集镇商铺因排污管道老化，不能正常使用，私自在岸边打洞直排生活污水，导致水体发黑发臭。	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	颍河庙岔集镇段长约700米，沿岸住户商铺105户，污水全部通过污水管网收集进入污水处理厂进行处理。经核查，颍河庙岔集镇段污水管网老化破损点位10处，利用墙上打孔排放生活污水3处，部分水体有黑臭现象。	属实	管网老化和污水直排问题得到及时解决，黑臭水体治理到位。	1.庙岔镇开展颍河庙岔集镇段污水直排问题大排查大整治专项行动，对管网老化问题进行修复；对污水直排问题，依托污水处理厂配套的污水管网，能纳管的纳管，达不到纳管条件的分类处置到位。 2.对存在问题的河段，制定科学可行的治理方案，消除水体黑臭。 3.建立长效机制，加强日常巡查，防止问题反弹。	未办结	无
77	X3AH2 024111 60052	举报人认为安徽诺德电子有限公司厂区内污水预处理设	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	安徽诺德电子有限公司位于临泉县经济开发区，环保等相关手续齐全。该公司配套有高浓度有机废水、蚀刻废水预处理设施，在线监控设备与安徽省污染源在线监控系统联网。2024年	部分属实	治污设施稳定运行，达标排放。	1.综合污水处理站好氧工段已临时添加絮凝剂（聚合氯化铝、聚丙烯酰胺），提高污水处理效率。	未办结	无

		备均已损坏，无法正常工作，无曝气设施，生化池未添加生化菌种，未按要求分类处置废水，未实现达标排放。		境问题	11月17日现场检查发现，该公司高浓度有机废水预处理系统及高浓度有机废水分类处理设施正常运行，在线设备数据在规定限值内。综合污水处理站厌氧工段正常运行，好氧工段不能正常运行，存在曝气管道破损、未添加生化菌种现象。			2.综合污水处理站曝气管道破损处维修到位，及时添加生化菌种。 3.加强日常监管，治污设施稳定运行，达标排放。		
78	X3AH202411160045	团结村分洪老台村民饲养牛羊，异味难闻，相关人员曾回复该养殖场将搬离，但至今未搬迁。	阜阳市阜南县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访件反映的问题位于阜南县王家坝镇团结村分洪自然庄，现场搭建简易牛舍1处约40m ² ，现存栏黄牛9头，山羊13只，牛舍东侧露天堆放少量牛粪，周围有轻微异味。	属实	消除恶臭 异味污染	1.对牛舍东侧露天堆放牛粪进行清理并做到日产日清。 2.加强巡查管理，发现问题整改到位。	未办结	无
79	X3AH202411160034	颍泉区奇乐园火锅店（位于颍泉区南洋大道西侧）自开店以来餐饮油污未经处理直排市政管网，前期向当地有关部门反应后对商家下达责	阜阳市颍泉区	涉及利益纠纷问题	经核查，阜阳市奇乐园餐饮有限公司已按照颍泉区城市管理局要求，对排水管道进行改造，安装了2个油水分离器，污水预处理后排入颍河西路排水管网，分离出的废油作为厨余垃圾规范处置，办理了城镇污水排入排水管网许可证。厨房操作间已安装了油烟净化设施，餐饮油烟排放检测报告显示，油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 2024年10月24日，颍泉区城市管理局对奇乐园火锅店污水预处理不到位问题进行立案调	部分属实	餐饮废水、厨余垃圾规范处置，餐饮油烟达标排放。	1.2024年11月18日，颍泉区城市管理局委托第三方检测机构对奇乐园火锅店油烟进行了检测，检测结果显示，奇乐园火锅店油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 2.加快奇乐园火锅店案件办理进度；督促奇乐园火锅店规范处置餐饮废水、厨余垃	已办结	无

		令整改通知书未进行任何处罚，餐饮油烟污染扰民。			查，目前案件正在办理中。			圾，餐饮油烟达标排放，减轻对周边环境的影响。		
80	X3AH2 024111 60030	颍泉区循环经济园渡口社区以南，沿堤沟以东几个村庄内沟塘水质发黑发臭。	阜阳市 颍泉区	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，颍泉区循环园渡口社区以南、沿堤沟以东共计9个自然庄，村庄内有5个大小不一的沟塘（2个干涸，3个有少量水，水质较差）。该区域属于城郊结合部，颍泉区已于2024年10月底实施《阜阳市颍泉区老旧供排水管网升级改造项目（沿堤沟排水）》工程，对沿堤沟进行治疗，信访反映的问题在工程治理范围内。	属实	信访反映区域内无黑臭沟塘。	加快实施《阜阳市颍泉区老旧供排水管网升级改造项目（沿堤沟排水）》工程，完成对沿堤沟的治理。	阶段性办结	无
81	X3AH2 024111 60032	阜阳市颍东区阜阳昊源集团化工厂，长期将炉灰、烟筒灰等交由无相关资质的单位或个人运输，通过码头运输跨省转移，装卸过程扬尘严重，部分烟筒灰直接倒入河流；堆放场所无“三防”措施，雨天淋溶	阜阳市 颍东区	群众身边的生态环境问题	经核查，安徽昊源化工集团有限公司“炉灰”为锅炉、气化工序产生的炉渣，“烟筒灰”为锅炉燃烧废气除尘设备收集的粉煤灰，均为一般工业固体废物，厂内建有灰库、渣仓、渣场等规范暂存场所。根据环评审批要求，粉煤灰、炉渣外售综合利用，粉煤灰通过密闭罐车运出厂，销售给省内相关建材企业、商贸公司综合利用；其中淮南市汇赢商贸有限公司购买炉渣后销往省内以及湖南、湖北等省外建材企业综合利用，部分运输采用水运，码头装卸货物时存在抛洒、扬尘污染现象，未发现存在随意倾倒、倒入河流污染环境现象。 该公司锅炉烟气等各类生产废气经相应治污设施收集处理后达标排放，经调阅该公司自动在线监测数据以及废气自行监测数据（第三季	部分属实	加强固体废物管理，规范码头货物装卸作业管理，确保各类污染物稳定达标排放。	1.督促企业加强固体废物管理，严格利用处置单位资格、能力审查，全面落实固废污染防治责任。 2.规范码头货物装卸作业管理，及时清扫路面，落实扬尘污染防治措施。 3.督促企业落实环境保护主体责任，加强企业治污设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。	未办结	无

		水横流，晴天扬尘污染严重；生产废气超标排放。			度），企业有组织废气、无组织废气排放满足相应国家标准要求；2024年11月2日，颍东区委委托第三方检测单位对该公司废气排放开展监测，检测结果废气排放满足标准要求。					
82	D3AH2 024111 60038	长征路与胜利路交叉口东南角晶官购物中心大润发楼顶平台上空调外机、餐饮油烟机等超过10台大中小型机器外机，午休及晚上不定期噪音扰民；长征路晶官未来城和居院内南门旁边有一大型餐饮油烟机，午休及晚上不定期噪音扰民。	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	经核查，太和县长征路与胜利路交叉口东南角晶官购物中心大润发楼顶平台上空调外机和油烟净化抽油烟机等设备，开机运行期间确有噪声发出。长征路晶官未来城和居院内南门旁边有一大型餐饮油烟机为该小区南门附近“面一绝”饭店所有，按照餐饮油烟排放的相关要求，“面一绝”饭店安装有油烟净化设施，在开机运行期间，确有噪声发出。	部分属实	加强巡查发现问题及时处理	1.太和县大润发商业有限公司2024年7月8日委托有噪声检测资质的第三方机构进行检测，检测报告显示该监测点位未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）二类功能区昼间噪声排放限值标准。 2.阜阳市太和县生态环境监测站开展相关噪声监测，根据监测结果进一步处理。	未办结	无
83	D3AH2 024111 60033	田营工循环经济工业园，中能电源有限公司、安徽轰达	阜阳市 界首市	群众身边的生态环境	经核查，信访反映的中能电源有限公司、安徽轰达电源有限公司、天能电池集团有限公司3家企业均位于界首市田营工业园区，经营范围为极板及蓄电池的生产组装、销售。上述3家公司	部分属实	严格落实固体废物贮存转移要求。	加强对安徽中能电源有限公司、安徽轰达电源有限公司、天能电池集团（安徽）有限公司日常监管，督促企业规	未办结	无

		电源有限公司、天能电池集团有限公司，将危险废物（废 AGM 隔板纸）交由无处置资质单位处置。安徽泰达电源有限公司 11 月 16 日早上 8 点半违规转移危废，举报人认为有监控记录可查询。		境问题	均已办理环评审批和排污许可手续，落实竣工环境保护验收。2024 年 11 月 17 日现场检查时，3 家企业正在生产，污染防治设施正常运行。经核查，3 家公司产生的危险废物均与安徽天畅金属材料有限公司签订危险废物处置合同，废 AGM 隔板纸主要来源为生产过程中余量边角料，不属于危险废物。经调阅该公司视频监控，11 月 16 日早上 8 点半，有一辆车牌号为皖 K9330E 的蓝色江淮平板小货车在安徽泰达电源有限公司出现，该辆车主要负责清运安徽泰达电源有限公司的生活垃圾，车上装载的物品有泡沫、塑料缠绕膜、纸桶及废纸箱，均为一般固废。泡沫运送至田营科技园垃圾处理站进行处理，塑料缠绕膜、纸桶及废纸箱外售废品收购站，未发现违规转移危废的情形。			范处置危险废物，防止环境违法行为发生。		
84	X3AH202411160024	举报人对受理编号 D3AH202411010026 回复内容不认可：1. 举报人认为整改措施中“督促该 5 家餐饮店（部）油烟净化设施排放口按要求改	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问题	<p>1.2024 年 11 月 20 日现场检查发现，临泉县馨香阁餐饮店、临泉县依浩板面餐饮店、临泉县旺东楼餐饮服务有限公司、临泉县君莱餐饮服务部、临泉县马超杰餐饮店等 5 家油烟净化装置已改造完成，并调试使用；泔水桶入库，垃圾桶已移出小区，物业管理公司已及时清理垃圾、清扫地面。群众反映的具体问题已基本完成整改，不存在推进缓慢及虚假整改情形。</p> <p>2.临泉县马超杰餐饮店（马超猪蹄油污）营业期间在门口铺设吸油毡，防止油渍污染地面。督促该餐饮店控制夜间经营时间，引导顾客文明</p>	部分属实	<p>油烟净化设施正常运行，达标排放；垃圾及时清理；噪声和环境问题得到有效管控。恢复绿化。</p>	<p>1.县城市管理局委托第三方检测机构对 5 家餐饮饭店餐饮油烟进行检测，根据检测结果进一步处置。</p> <p>2.加强临泉县马超杰餐饮店（马超猪蹄油污）门口环境管理，引导顾客文明就餐，最大限度减少对周边群众生活影响。</p> <p>3.针对御水华府南区部分商铺破坏小区绿化问题，逐个</p>	未办结	无

	<p>造，正常运行油烟净化设施并定期清洗；临泉县旺东楼餐饮服务有限公司、临泉县馨香阁餐饮店将泔水桶、垃圾桶转移至合理地点，垃圾及时清运，沉淀池定期清理，避免影响周边居民生活；加大对该5家餐饮店（部）油烟及餐厨垃圾等问题巡查管控力度，举一反三，发现问题整改到位”推进缓慢，存在虚假整改；2.举报人认为御水华府小区南区东</p>		<p>就餐。</p> <p>3.御水华府南区部分商铺在后门口硬化地面，侵占小区内部分绿化。</p>			<p>排查，整改到位。</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------	--	--	-----------------	--	--

		大门北侧马超猪蹄环境脏乱，油污满地，经营到深夜噪声扰民；3.南区商铺存在破坏小区绿化行为。								
85	X3AH2 024111 60017	阜阳市阜南县安徽合胜家居卫浴有限公司，未配备污染防治设施，各生产环节污水未经处理直接排放至附近水体，生产噪声扰民。	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	信访件反映的阜南县安徽合胜家居卫浴有限公司位于阜南县龙王乡工业功能区东侧，该公司年产6000套卫浴用品生产项目已取得相关环保审批手续，项目400米内无环境敏感点。现场检查时，该公司生产废水回用不外排，厂界外无明显噪声，产生有机废气的岩板台盆涂胶工段作业场所未密闭。	部分属实	消除环境风险隐患。	1.对岩板台盆涂胶工段进行密闭作业并配套建设废气收集处理设施。 2.加强企业精细化管理，确保污染治理设施正常运行。 3.加强巡查监管，发现问题及时整改到位。	未办结	无
86	X3AH2 024111 60058	淮南市寿县喆啡酒店夜间经营噪声扰民。多次向相关部门反映无果。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	经核查，寿县喆啡酒店位于寿县寿蔡路与通淝路交叉口处。该酒店负一楼为洗浴中心，地上共五楼：一楼为酒店大厅，二楼为餐厅，三楼、四楼、五楼为客房，未发现该酒店使用音响器材等产生噪声扰民设备及设施。 该酒店停车场有两个进出口，一个位于寿蔡路与植物油厂路交口，另一个位于寿蔡路与通淝路交口，设有出入口道闸。车辆进出酒店经过道	部分属实	强化日常巡查监管，确保车辆有序通行，提升古城生活环境管理水平。	1.督促酒店加强夜间噪声管理，减小道闸起落时的提示音。 2.督促酒店在出入口道闸附近设置切勿鸣笛指示牌，提醒顾客切勿鸣笛。	已办结	无

					闸时,道闸起落提示音和车辆进出鸣笛声可能产生噪声。					
87	X3AH2 024111 60044	安徽德邦化工有限公司常年排放未经处理的黑烟,厂区散发刺鼻异味。	淮南经开区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查,安徽德邦化工有限公司建有60万吨/年联碱技术改造项目,于2009年10月通过原淮南市环保局环评审批,于2015年通过了建设项目环保设施竣工验收。该公司目前在用75t/h锅炉及备用35t/h锅炉,采用炉内脱硫+高效布袋除尘器处理后,通过高80米的烟囱排放。</p> <p>1.该公司锅炉烟气排放口安装了在线自动监控系统,并与省、市两级生态环境部门联网,经调阅近三个月烟气自动监测数据,未发现日均值超标排放情形。</p> <p>2.该公司为联碱生产企业,工艺过程使用氨气作为原料,产品及中间产品中也会夹带少量游离氨,产生无组织排放,该公司对部分工段无组织排放氨设置了收集措施,收集后送氨回收塔吸收处理。经调阅今年以来该公司厂界无组织氨气检测报告,厂界氨气浓度均符合国家标准。现场核查时,部分工段存在少量氨气异味。</p>	部分属实	督促企业确保废气达标排放,持续加强对企业的环境监管和指导。	经开区管委会和淮南市生态环境局督促企业规范管理,保持污染治理设施正常运行,确保污染物达标排放,并进一步采取措施减少无组织废气排放对周边环境的影响。	已办结	无
88	X3AH2 024111 60036	举报人认为淮南市寿县瓦埠湖取水口周边存在围网养殖、农业面源污染问题,周边乡镇农村自	淮南市寿县	群众身边的生态环境问题	<p>1.寿县农业农村局与寿县生态环境分局对瓦埠湖沿线6个乡镇集中式饮用水水源地(窑口、堰口、保义、大顺、瓦埠、小甸)开展了巡查检查。</p> <p>经核查,目前寿县瓦埠湖水源地隔离网不足、部分破损的问题基本整改完成,现场未发现取水口周边存在围网养殖农业面源污染问题。</p>	部分属实	加大取水口巡查力度,发现违规围网养殖行为及时处理;指导	1.寿县人民政府加大取水口保护区内巡查力度,做好饮用水水源地保护宣传工作,严禁取水口保护区内违规围网养殖行为发生。 2.淮南市水利局督促相关供水单位,完善水质净化和消	未办结	无

		来水水质混浊、有异味。			<p>2.淮南市卫生健康委员会组织淮南市疾控中心专业技术人员对寿县及谢家集区沿瓦埠湖周边农村供水单位供应的饮用水开展了水质监测工作。共对 10 家农村供水单位的出厂水及末梢水进行采样,共采集水样 20 份(合格水样 10 份、不合格水样 10 份),其中寿县双庙集镇正杰自来水厂、寿县堰口镇顺康自来水厂、寿县自来水有限责任公司保义镇分公司 3 家供水单位的出厂水及末梢水全部合格,另外 7 家不合格供水单位中有 3 家出厂水及末梢水均不合格、3 家末梢水不合格、1 家出厂水不合格。</p>		农村供水企业完善水质净化和消毒工艺。	<p>毒工艺,定期对供水设施进行清洗和维护,并提高水质检测的频次和能力。</p> <p>3.淮南市卫生健康委员会将与淮南市水利局建立农村饮用水联合督导机制,组织农村供水领域制水、检测、运行管理等专业技术人员对全市农村供水工程开展联合督导,督促压实县区政府主体责任,指导农村供水企业完善水质净化和消毒工艺,做好水质问题整改。</p>		
89	D3AH2 024111 60027	宋王村村内有一家造纸厂,废水直排农田,产生异味污染。	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查,在田家庵区曹庵镇宋王村境内发现一处废弃厂房,厂房内发现有部分废旧造纸设备,已不具备生产能力。厂房周边一处废弃水泥池内有部分污水(约 3 吨),未发现污水直排现象。</p>	部分属实	<p>拆除清运废旧生产设备;抽出废水池内污水;加强日常巡查监管。</p>	<p>1.曹庵镇人民政府按照“两断三清”标准对废旧造纸厂进行取缔。截至 11 月 18 日晚,废旧造纸设备已全部拆除清运完毕。</p> <p>2.曹庵镇人民政府组织第三方检测公司对废弃水泥池内污水进行检测,并将废弃水泥池内废水运至污水处理厂进行回收处理。</p> <p>3.田家庵区人民政府对辖区进行全面排查,如发现非法造纸作坊将依法查处。</p>	已办结	无

90	X3AH2 024111 60013	淮南市寿县一诺再生资源有限公司，随意露天堆放建筑垃圾和废渣；在碎石和混凝土加工过程中破坏植被；噪声和扬尘污染严重，生产废水直排周边沟渠。	淮南市寿县	群众身边的生态环境问题	<p>安徽省寿县一诺再生资源有限责任公司位于安徽省淮南市寿县工业园区九里路西侧，该公司建筑垃圾、废料再生资源综合利用建设项目环境影响报告表于2020年6月16日通过淮南市生态环境局审批（寿环评〔2020〕9号），于2020年10月通过建设项目环保设施竣工阶段性自主验收，于2023年4月12日办理固定污染源排污许可登记备案。</p> <p>1.现场检查时，该公司未生产，厂区东侧有建筑垃圾露天堆放，面积大约15平方米；厂区南侧有碎石子、石粉露天堆放，面积大约200平方米。</p> <p>2.该公司现仅有碎石生产线，原水稳生产线已被拆除。现场发现，该公司大门外东侧有部分农田（约15平方米）被碎石子和运输车辆占用。</p> <p>3.经调阅该公司环评相关手续，该公司生产废水设置污水处理设施（三级沉淀池）处理后回用于生产工序，不外排；车辆冲洗平台配套建设沉淀池，并设置管网将冲洗废水通入污水处理设施（三级沉淀池）处理；生活污水排入厂区内部分化粪池预处理后，通过园区市政污水管网排入寿县污水处理厂进行处理。执法人员沿该公司周边排查，未发现有生产废水排放的现象。</p>	部分属实	加大环境监管力度，督促该公司加强环境管理，强化污染物处理设施的建设、维护、运行等环境治理工作。	1.寿县生态环境分局已对该公司环境违法行为进行立案，同时督促该公司对露天物料进行清理，11月底完成。 2.督促该公司对被占用的农田复垦。 3.寿县生态环境分局将组织第三方检测公司对该公司进行监督性检测，待公司正常生产后及时检测。	未办结	无
91	X3AH2 024111 60011	2024年8月12日相关部门针对田家庵区清	淮南市田家庵区	群众身边的生	<p>1.经核实，永盛小树园烤串店位于田家庵区龙泉街道清水湾小区15-101，营业面积近300平方米，建在商住综合楼内与居住层相邻的商业楼</p>	部分属	加强日常巡查，依法注销营	继续督促田家庵区人民政府履行属地职责，建立常态化监管机制，牵头相关部门进	已办结	无

		<p>水湾小区”永盛小树园烤串店“无烟道问题下发了《行政处罚意见告知书》(淮(田)城罚意见〔2024〕第LQ001号),举报人认为该店已设置专用烟道,多次油烟检测结果均达标,相关部门处罚不当、选择性执法。</p>	<p>环境问题</p>	<p>层内(该商住综合楼无专用公共烟道)。经调阅该烧烤店近三年的油烟第三方检测报告,检测数据均达标排放,但该烧烤店建在商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层,不具备持续开展烧烤经营的条件。田家庵区城市管理局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第二款“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正;拒不改正的,予以关闭,并处一万元以上十万元以下的罚款。”和《淮南市中心城市管理行政执法局(综合)行政处罚裁量权基准(2019)》相关规定,依法对该店,作出5万元的行政处罚决定。</p> <p>2.近年来,田家庵区人民政府持续对清水湾小区周边餐饮油烟问题开展整治行动,整治行动开展后已对未依法备案建设项目环境影响登记表的7家餐饮饭店(樊涛羊肉汤、小段牛肉汤、龙虾猪蹄馆、紫豪轩、虾闹闹、宋府成都老火锅、小树园)进行行政处罚,共计罚款5.3万,相府小鲜、紫豪轩、博士土菜馆、小厨私房菜、姥家大锅台等5家餐饮店也已配合搬离或关停,不存在相关部门选择性执法问题。</p> <p>3.截至2024年10月26日,该烧烤店已经停业,并张贴停业通知,田家庵区人民政府组织属</p>	<p>实</p>	<p>业执照。</p>	<p>行联合执法,加强日常监管,确保问题整改到位。</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------------	--	--

					地街道和相关部门继续做好周边群众和该烧烤店负责人的思想工作和法律法规解释工作，如该烧烤店有变更地址的需求，田家庵区人民政府将积极协助另选新址。针对该烧烤店拒不执行办理变更或注销登记的行为，田家庵区市场监管部门已正式立案调查，依法依规进行处置。					
92	D3AH2 024111 60015	田家庵区国庆中路红白喜事放鞭炮产生噪音扰民。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	信访反映区域为禁止燃放烟花爆竹区域，反映的鞭炮噪声应为使用电子礼炮时发出的噪声。	属实	加强宣传引导工作，劝告电子礼炮车主采取降低音量、缩短播放时间等方式，降低噪声影响。	田家庵区人民政府组织相关人员做好宣传引导工作，劝告电子礼炮车主采取降低音量、缩短播放时间等方式，降低噪声影响。	已办结	无
93	D3AH2 024111 60009	潘集区古沟回族乡人民政府东南侧约 260 米荣庆包装有限公司排放废气，油墨味扰民；油墨桶乱堆乱放，部分危废混入生活	淮南市 潘集区	群众身边的生态环境问题	淮南荣庆包装科技有限公司位于潘集区古沟回族乡政府东侧，主要从事塑料编织袋印刷业务。该公司年产 3500 条新型塑料编织袋技术改造项目建设项目环境影响报告表于 2020 年 1 月 3 日通过淮南市生态环境局批复，于 2020 年 7 月 1 日通过建设项目环保设施竣工自主验收，该项目已办理排污许可证登记。 该项目建设有两条印刷生产线，生产废气经 UV 光氧+活性炭处理装置处理后通过 15 米排气	部分属实	加大对该公司的监管力度，发现环境违法问题依法依规处理。	1.潘集区生态环境分局将组织第三方检测公司对该公司进行监测，根据检测结果依法处置。 2.潘集区生态环境分局督促该公司强化危废暂存间日常管理，并加大日常巡查力度，发现环境违法行为将依法查处。	未办结	无

		垃圾进行违规处理处置。			筒排放；覆膜车间有一台覆膜机，有机废气通过等离子处理装置处理后排放。 该公司建有危废暂存间，用于贮存废油墨桶、废旧活性炭。该公司已与安徽东华通源生态科技有限公司签订了危险废物处置合同，由安徽东华通源生态科技有限公司对废油墨桶、废旧活性炭进行处置。 现场检查时，该公司印刷生产线和覆膜车间均未生产，但厂区有明显油墨味；经调阅危险废物处置台账，该公司产生的废油墨桶、废旧活性炭堆放在危废暂存间内，未发现违规处置现象。					
94	X3AH2 024111 60031	古河镇农工商码头作业时扬尘、噪音扰民，有时超过晚上10点仍然作业，影响周边群众正常休息。	滁州市 全椒县	群众身边的生态环境问题，涉及利益纠纷问题	经查：投诉人反映的问题与第十二批“古湖镇古湖村码头路农工商码头运转货物时，扬尘和噪声扰民”和第二十六批信访件问题“公示的改进措施没有落实，扬尘污染依然扰民”为重复件。全椒县已组织开展现场调查，被举报码头为全椒县古河镇农工商贸易货栈，位于滁州市全椒县古河镇巢湖路88号，占地面积约3000平方米，为全椒县古河镇政府的集体所有制村办港口经营企业。该码头始建于1992年，建有100吨兼顾300吨级泊位1个，主要从事粮食、砂、石子等散货物料装卸，年吞吐量约6万吨，主要使用电动履带式双动力抓料机和电动式传送机，进行装卸作业，该码头已采取洒水车+雾炮机洒水抑尘措施。调阅2023年9月、2024年7月该码头噪	部分属实	整改措施落实到位，强化日常维护和管理，减少对周边群众的影响。	1.码头地面定期清扫保洁、洒水，同时做好洒水记录和台账并形成长效管理机制，全椒县交通运输局进一步加大码头巡查和监管力度。 2.要求码头加快物料输送带密闭和更换破损卸料布帘的整改进度，确保按期完成整改。 3.整改完成后对该码头粉尘、噪声开展监督性监测。	未办结	无

					<p>声检测报告显示，满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类声环境功能区标准限值要求。前期现场检查发现该码头传输物料使用的输送带未完全密闭，前端卸料布帘有破损，有少量粉尘外逸和场地洒水不及时，未规范建立洒水记录和台账，并提出整改措施。截至目前，该码头已按照相关要求定期洒水，并规范建立洒水记录和台账，正在按照要求对传输物料使用的输送带进行密闭和更换破损的布帘，预计11月底完成整改，整改完成后将对该码头粉尘、噪声开展监督性监测。11月18日，县交通运输局会同县生态环境分局对该码头负责人进行了约谈，要求企业进一步加快整改，进一步规范生产行为。</p>					
95	D3AH202411160041	<p>投诉人对受理编号X3AH202411040046的信访件办理结果不认可；1.投诉人对调查核实情况中“安徽华塑股份有限公司违法开采盐卤情况不属实”不认可，答复中写明</p>	滁州市定远县	<p>涉及利益纠纷问题</p>	<p>1.盐卤开采情况。安徽华塑股份有限公司《关于淮北矿业（集团）有限责任公司100万吨/年聚氯乙烯配套项目》一期工程于2010年3月开工建设，2012年8月竣工完成。华塑公司自竣工投产至2017年1月20日期间，由中盐东兴盐化股份有限公司在该采卤区进行开采活动。2017年1月20日，安徽华塑股份有限公司取得采矿许可证，自行进行开采活动。</p> <p>2.采卤井调查核实情况。安徽华塑股份有限公司盐业分公司采卤工程布设卤井63口井，其中对接井26组（53口），单井10口，对接井井距160—250m，组距110m，矿柱宽度不小于60m；溶腔为长条状，矿柱呈网格状分布，所有井组错</p>	部分属实	<p>加大巡查和监管力度，防止问题反弹。</p>	<p>督促企业严格落实环保主体责任，生产过程中确保合法合规进行，相关职能部门也将密切关注该信访情况进展。</p>	阶段性办结	无

		“安徽华塑股份有限公司2017年1月20日取得采矿许可证”，但投诉人认为其2017年之前就已经生产；2. 投诉人认为调查核实情况第二点中只提到5号采卤井，未对其他采卤井情况进行答复。			开排列。目前在用采卤井为9组（分别为：24号、25号、43号、d7号、d8号、30号、31号、32号、33号），其他卤水井长期停用，调阅该公司2023年度至今输卤管线巡检记录，除5号卤水井以外未发现渗漏情况。					
96	D3AH2 024111 60030	新泉自来水厂污泥未经处理直排旁边河道。	滁州市 明光市	涉及公共利益的生态环境问题	新泉自来水厂名称为新泉自来水（明光）有限公司，该公司《扩建第二自来水厂技改项目环境影响评价报告表》2018年10月经审批，已通过竣工环境保护验收，完成排污许可登记。该公司从事自来水生产与供应，水源地原水经絮凝沉淀、消毒等工序制水，水处理过程中产生的污泥浓缩废水和反冲洗水排入排水池，经排水池沉淀后上清液回收到混凝池再次利用，沉淀污泥排至浓缩池，经叠螺脱水机脱水、干化后外运处置，该公司与工程单位签订污泥综合利用合同，干化污泥含水率达到要求后，交由土石方处置公司外	部分属实	尾水、污泥处置符合环评和相关规范要求。	要求企业进一步加强环境管理，做好尾水处理设施维护，规范处置产生污泥，确保污染物达标排放。	阶段性办结	无

					运综合利用。脱水机产生的废水排入城市污水管网进入城市生活污水处理厂。核查发现该公司污泥浓缩池操作不规范，存在含泥废水溢流问题。					
97	X3AH2 024111 60021	明光市古沛镇高王村刘某波在居民区内建养羊场，异味和羊叫声扰民。	滁州市 明光市	群众身边的生态环境问题	古沛镇高王村确有一处养殖户，位于高王村上郢组，养殖户刘某波利用自家房屋后院，搭建养殖圈舍，养殖波尔山羊大约 80 头，建设有粪污堆粪场设施，不属于规模化养殖场。该处位置不是城镇居民集中区，周围存在零散居民，距离十余米，存在一定的异味、噪声影响。	基本属实	规范养殖行为，粪污处理符合规范要求。	要求养殖户对羊圈周边环境进行清理，粪污日产日清，控制异味影响。属地乡镇政府将督促养殖户在山羊出栏后，选址搬离。	未办结	无
98	D3AH2 024111 60006	有人在广陵街道广陵社区原九里村村部处建设厂房，没有办理环评手续，距离周边居民住所过近。	滁州市 天长市	群众身边的生态环境问题	经查：原九里村村部处建设厂房实为天长市广陵街道广宁村标准化厂房建设工程，《立项报告》2024 年 8 月 29 日取得天长市发展和改革委员会批复，土地使用性质为集体建设用地，权利人为天长市广陵街道广宁村村民委员会，持有天长市自然资源和规划局核发的《不动产权证书》。广陵街道广宁村村民委员会使用财政资金和村集体股份经济合作社自筹资金 103 万元，拟规划建设 892.55 平方米的两层钢结构厂房，目前处于基础浇筑阶段，项目东侧 10 米、南侧 15 米、西侧 5 米为民房，群众反映情况属实。前期群众已通过其他渠道反映同类问题，项目已于 2024 年 10 月 26 日主动停工，正在完善相关行政审批手续。项目地点位于城市规划区域以外，功能区域正进一步调查核实，如未列入环境敏感区，此项目属豁免类，无须编制报批环境影响评价报告。	属实	1. 标准化厂房项目相关行政审批手续完善。 2. 充分考虑周边居民环境权益，招引环境友好类项目入驻。	根据调查情况结合群众诉求，已要求广陵街道广宁村继续保持停工状态，组织项目周边居民座谈，做好信息公开与沟通交流工作，充分征求群众意见后确定下一步措施，如继续实施必须完善相关行政审批后方可开展。标准化厂房建成后，充分考虑周边居民环境权益，招引环境友好类项目入驻。	未办结	无
99	D3AH2	安徽源创环境	六安市	群众	反映的安徽源创环境艺术工程有限公司位	部	完成环保	1. 在未完成环保自主验收之	未	无

	024111 60067	艺术工程有限公司，没有相关环保手续，生产时废气直排，扬尘和油漆异味扰民。	裕安区	身边的生态环境问题	于裕安区城南镇标识城16号厂房，主要产品为标识标牌。现场核查时该企业未生产，公司正在履行环评审批手续，部分设备正在安装调试，生产车间存在油漆异味。	分属属实	自主验收、完善治污设施。	前，不得正式投产。 2.按照环评要求完善各项污染治理设施及措施。	办结	
100	X3AH2 024111 60059	舒城县城关镇金鼎世纪城附近多家汽车修理店，破坏道路两边绿化，雨天修车、洗车油污被冲入雨水管网。	六安市舒城县	群众身边的生态环境问题	反映金鼎世纪城位于舒城县城关镇龙潭路与龙津大道交口西南侧，二层以上为住宅，一层为二手车、超市和汽车配件经营。附近有一家加油站和多家二手车交易，未发现汽车修理店。前期因三峡公司实施雨污管道改造，有部分污水溢出路面，两处道路绿化被破坏，现已补植。	部分属实	依法经营，强化环境管理，规范施工。	1.规范金鼎世纪城附近租房户经营活动，严禁从事汽车修理。 2.雨污管网改造过程中，严禁污水直排、混排污染周边环境。	未办结	无
101	X3AH2 024111 60029	六安市舒城县桃溪镇安徽舒城和平门业工厂院内有一旧轮胎翻新厂，生产异味和噪声扰民，影响周边群众正常生活。	六安市舒城县	群众身边的生态环境问题	反映的旧轮胎翻新厂为安徽鑫轮轮胎有限公司，2022年2月成立，2024年1月办理了营业执照，2024年3月租赁原和平门窗厂闲置厂房3400平方米，主要从事新轮胎批发零售，新旧轮胎仓储，配套旧轮胎修补翻新，未办理相关环保手续。现场核查有一台打磨机，两台硫化罐，厂区内存放大量轮胎，翻新打磨、硫化工序未配套任何污染防治设施，厂区及周边环境脏乱差。	基本属实	停止违法行为，拆除加工设备，规范环境管理。	1.立即停止违法生产行为。 2.拆除并清理各类生产加工设备，仅保留仓储功能。 3.规范轮胎存放场所，整治厂区及周边环境。	未办结	无
102	D3AH2 024111 60036	裕安区平桥工业园内安徽恒源集团、六安海瑞格智能科技有限公司，	六安市裕安区	群众身边的生态环境问题	反映的安徽恒源集团位于安徽六安高新技术产业开发区平桥园国华路14号，环保手续齐全，主要从事水利机械制造，生产工序涉及焊接、喷涂和机加工。现场调查时企业正在生产，环保设备正常运行，喷漆房内部车间玻璃破损严重。	部分属实	1.恒源机械公司更换喷漆房车间玻璃。	1.恒源机械公司立即更换喷漆房内部车间玻璃。 2.海瑞格智能公司对喷漆房进行密闭处理，对烘干房加装废气处理收集设备，未完	未办结	无

		排放刺鼻异味扰民。		题	反映的六安海瑞格智能科技有限公司位于安徽六安高新技术产业开发区平桥园兴华路68号，已履行环评、排污许可登记手续，未完成自主验收，主要从事汽车夹具生产制造及组装，生产工序涉及焊接、喷涂和机加工。现场调查发现喷涂房两侧及行车轨道未完全密闭，烘干房未安装废气收集处理设备（烘干房暂未投入使用）。		2.海瑞格智能公司完成项目环保自主验收。	成项目环保自主验收不得正式投产。		
103	X3AH202411160019	六安市舒城县庐镇瑞成种植公司，将未经处理的废水排放至附近水体，导致水体和农田受到污染。	六安市舒城县	群众身边的生态环境问题	反映的舒城县瑞成种植专业合作社位于庐镇乡庐镇村，成立于2016年3月，办理了《营业执照》和《食品生产许可证》，合作社注册了“庐镇唐岭”牌商标，主要产品有手工挂面，红薯淀粉，手工红薯粉丝，优质大米，手工茶叶，野生茶油等。2024年10月，合作社红薯加工基地开始生产，红薯加工过程中产生的废水排放至厂区内集水池中，由于渗漏导致下方舒祠组旁边的小河沟内出现大量絮状沉淀物，散发的气味刺鼻，挡土墙下方茶园地也渗漏有红薯残渣，对周边环境造成一定影响。	基本属实	强化环境管理，规范治污。	1.立即对受污染的河道进行清理。 2.立即对厂区内已存放和茶园地渗漏的红薯残渣集中收集、规范处理。 3.新建一个2400立方的封闭式无渗漏的厌氧发酵池，用于集中收集加工产生的废水。	未办结	无
104	X3AH202411160022	六安市霍邱县众兴集镇马城墩村张新庄组粮食烘干房： 1.距周边环境敏感点距离过近，加工时粉尘逸散严重； 2.生产加工和车辆运输噪声	六安市霍邱县	群众身边的生态环境问题	六安市霍邱县众兴集镇马城墩村张新庄组粮食烘干房名称为霍邱县吴马谷物种植专业合作社，2018年建成，占地2000平方米，现有5台烘干机，每台批次烘干能力30吨。该烘干房季节性生产，加工时有部分粉尘逸散，运输时产生噪声。	部分属实	加强管理，减轻粉尘和噪声污染。	合作社对烘干房及机器进行改装改造，将厂房密封，加大进粮口吸尘装置功率，进粮输送带密封或改用刮板机，出粮输送带密封并加装除尘装置，灰房加装水雾除尘，库房鼓风机选用低噪声风机，运输车辆进出禁鸣减速。	未办结	无

		扰民。								
105	D3AH2 024111 60054	金菜地食品股份有限公司，将污水通过暗管排入黄池河，水面可见冒泡。	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	举报中金菜地食品股份有限公司从事茶干、酱腌菜、酱品等产品生产。现场检查时，该公司污水处理站正常运行，处理达标后的生产废水通过一段埋式管道经核定的工业排污口排入黄池河。10月23日，当涂县生态环境监测站对该公司出水水质进行采样监测，监测结果符合国家《污水综合排放标准》限值要求。	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。	当涂县政府要求该公司加强自建污水站的管理，确保废水稳定达标外排。	已办结	无
106	D3AH2 024111 60053	马鞍山市精致机械制造有限公司：1.全天生产噪音扰民；2.该厂车辆出入时，扬尘大，洒水后导致该厂门口至翠湖林居小区西门口地面积水。	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	核查中发现马鞍山市精致机械制造有限公司机械车间北侧钢渣生产线投料工序未设置粉尘集气罩，筛分工序集气罩罩口过小；部分皮带运输机未密闭；夜间生产时运输车辆鸣笛产生噪声扰民现象。该公司仅对进出厂区的车辆进行冲洗，对厂门口路面进行洒水降尘。翠湖林居小区西门地面积水是因为当涂经开区保洁公司日常洒水保洁造成。	部分属实	加强管理，完成污染防治设施改造。	该公司已完善生产线废气收集设施；对皮带运输机进行全密闭；当涂县政府要求该企业加强进出车辆管理，夜间禁止车辆鸣笛。要求保洁公司合理安排洒水时间、频次。	已办结	无
107	D3AH2 024111 600311	东方明珠二村小区，3栋和4栋之间东侧，约7棵老树被人为破坏，树根被挖走。	马鞍山市花山区	群众身边的生态环境问题	东方明珠二村小区3栋和4栋之间，有6棵树根和1棵半截树干，半截树干是树木上端枯死后修剪遗留，未发现人为锯断痕迹，枯死树干目前已发出了新枝；6棵树根是树木前期因虫害等原因死亡后，物业公司锯除树干所遗留，没有被挖走，物业公司没有及时补种。	部分属实	补植树木。	物业公司已进行树木补植。	已办结	无
108	D3AH2	朝阳社区中央	马鞍山	群众	举报中王家凹钓鱼场位于和县历阳镇中央	部	优化增氧	和县政府要求该钓鱼场优化	已	无

	024111 60026	华府北侧王家凹钓鱼厂，打氧机早上5点-12点、下午不定时开启，噪音扰民。	市和县	身边的生态环境问题	华府小区北侧，水面面积约10亩。安装增氧机一台，昼间不定期开启增氧。经和县政府委托第三方机构分别对钓鱼场边界（距离增氧机约15米）和周边最近居民点（距离增氧机约50米）进行噪声检测，检测结果符合声环境功能区2类标准要求。	分属实	泵位置和开启时间。	增氧泵位置，避免在居民正常休息时间开启增氧泵。	办结	
109	X3AH2 024111 60003	安徽省郑蒲港务有限公司，无任何环境治理设施，砂石装卸时扬尘扰民，每天货车进出该码头时，都会产生大量扬尘和噪音扰民。	马鞍山市郑蒲港新区	群众身边的生态环境问题	举报中安徽省郑蒲港务有限公司码头配套了喷淋墙、雾炮、料斗喷淋、布袋除尘系统、陆域配套洗轮池、三级沉淀池、喷淋浇灌系统、洒水车、清扫机等污染防治设施。该公司码头日常作业时间根据每日港口货物吞吐量确定，码头作业时，降尘设施处于开启状态，货物运输过程中存在少量扬尘和噪声污染问题，经第三方检测机构对企业厂界及敏感点噪声进行检测，公司厂界昼夜噪声及敏感点噪声符合声环境质量2类标准要求。	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。	郑蒲港新区管委会要求该公司合理安排作业时间，尽量减少夜间作业；加强车辆运输管理，避免超限超载和货物抛洒滴漏情况发生；增加道路清扫和洒水频次。	已办结	无
110	D3AH2 024111 60062	芜湖鑫昌材料有限公司，露天架设破碎设备，作业时扬尘、噪音扰民。	芜湖市繁昌区	群众身边的生态环境问题	繁昌县鑫昌炉料有限公司（芜湖鑫昌新材料有限公司），主要从事纸塑回收再利用生产，其环保手续齐全，生产过程中无明显噪声及扬尘。 经核查，在该公司东侧原繁昌县福林水泥制品有限公司（已注销）厂区内，发现建有一条石子破碎筛分生产线，未办理立项、环评等相关手续。	部分属实	对未取得合法手续的石子破碎生产线予以取缔。	繁昌区繁阳镇政府已责令原繁昌县福林水泥制品有限公司（法定代表人：马某林）立即停止生产，后续按“散乱污”企业整治方案对其实施分类处置。	未办结	无
111	D3AH2 024111 60023	桂镇村温氏猪场刺鼻异味，投诉人认为养猪场粪水直排	芜湖市南陵县	群众身边的生态环境问题	南陵温氏养猪有限公司位于芜湖市南陵县工山镇桂镇村，该公司已履行环评、“三同时”验收、排污许可等相关手续。 2024年11月17日，南陵县生态环境分局、	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的	1.南陵县农业农村局、县生态环境分局督促该公司做好日常环境管理，加强车间密闭，提升废气收集能力，减少无	未办结	无

		周边农田。		境问题	<p>县农业农村局会同工山镇政府对该公司进行了现场检查，发现养殖场清理猪粪便过程中有异味，未发现有粪水直排农田情况。</p> <p>2024年11月19日，南陵县生态环境分局委托三方检测机构对该公司厂区异味进行监测，若检测结果超标，将依法依规进行处置。</p>		影响。	<p>组织排放；同时，做好污染防治设施的日常维护，确保污染防治设施正常运行。</p> <p>2.南陵县工山镇政府加大对该公司的日常监管与指导帮扶。</p>		
112	X3AH2 024111 60009	芜湖市鸠江区官陡街道汀海路与花塘路交叉口桥下，每天早上4-11点，有人在河边桥下捶打洗涤物件，噪声扰民，污染水体。	芜湖市 鸠江区	群众身边的生态环境问题	<p>汀海路与花塘路交叉口位于鸠江区官陡街道观岚社区，临近水系为保兴埠九华北路支沟，南北走向，全长2.35公里，面积79000m²，为《鸠江区第一批已到期城市黑臭水体养护项目》范围，由第三方落实常态化的水体养护，根据近期检测报告和现场目测，水系清澈见底，水质良好。</p> <p>投诉反映每天早上4-11点，有人在河边桥下捶打洗涤物件，噪声扰民问题，投诉情况基本属实。</p>	属实	及时劝阻，减少对周边环境的影响。	<p>鸠江区官陡街道对保兴埠九华北路支沟沿线近水的区域增设“公共水域、禁止洗涤”提示警示牌；加强日常巡查，发现清洗衣物人员及时劝离。</p>	未办结	无
113	D3AH2 024111 60074	四合乡大刘村街上沿街商铺将污水排放到沿街河里，汇入凤凰山水库，污染水库水质。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，广德市四合乡大刘村沿街河名实为“内河”，源于四合乡马鞍山一带，流经四合乡、柏垫镇，在杨滩镇莫村村处与桐河汇合为桐内河干流后汇入凤凰山水库。四合乡大刘村至凤凰山水库河道距离约26km。广德市凤凰山水库于2023年开工建设，预计2029年蓄水并投入使用，截至目前仍在建设中。广德市四合乡徐村社区大刘村街道生活污水通过管网收集后接入四合乡政府驻地1#生活污水处理设施处理达标后排入内河。经排查，大刘村街道沿街商铺生活污水接入管网，在距离1#污水处理设施终端约30米处发现一处管道破损点，导致少量生活污水渗出，</p>	部分属实	完成破损管网的修复，保障乡镇生活污水处理设施正常运行。	<p>1.属地政府对破损管道完成更换，加强生活污水处理设施的运维管护，保障生活污水处理设施正常运行。</p> <p>2.开展管网排查，修复破损管网，对错接漏接问题进行整改，提升区域污水收集效率。</p>	已办结	无

					经菜地溢流至河道。反映情况部分属实。					
114	X3AH2 024111 60047	宣城市泾县月亮湾长清竹木加工厂未取得相关审批手续，竹木加工过程中切割、打磨粉尘逸散和机器设备运行噪声扰民。	宣城市泾县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的宣城市泾县月亮湾长清竹木加工厂注册登记名称为泾县长青竹业有限公司，地址位于泾县琴溪镇新元村兰村组，主要经营范围为竹制品生产、销售和竹木收购。该公司现有竹木破片生产线2条，整竹锯断生产线1条，竹木打孔串联生产线5条（已停用）。主要生产工艺为整竹锯断—破片—打孔串联（已停用）。检查发现，该公司除营业执照外未取得任何建设生产相关手续，生产过程中未采取相关除尘措施，厂棚内外积尘明显，机械设备运行噪声明显。反映情况属实。	属实	依法依规完成整治。	依法依规对该竹木加工厂进行整治处理。加强巡查监管，确保问题整治不反弹。	未办结	无
115	X3AH2 024111 60039	鑫广新科技有限公司距离居民区过近，原材料和产品露天堆放，产生扬尘污染扰民，雨天淋溶水随处漫流，生产污水直排周边河流。	宣城市广德市	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.鑫广新科技有限公司为“广德市鑫广科技有限公司”，位于广德市新杭镇箭穿村，主要从事石子加工生产，办理了相关手续。因生产配套的变压器于2024年9月23日报停，至今处于停产状态。该公司100米环境保护距离内无居民住宅，最近1家居民住宅位于该公司厂界东侧约200米处。 2.该公司露天堆放原材料和产品（砂石）约2万吨，已采取防尘网覆盖。厂区内部分路面未硬化，车辆运输过程可能会产生扬尘。 3.该公司按照环评要求配套建设了污水收集处理设施，目前处于停产状态，未发现生产废水直排。厂区外东北侧下游有一条宽度约1米的水沟，根据厂区地形判断，厂区部分区域地面冲洗水、雨天淋溶水存在外溢至该水沟的隐患。	部分属实	1.对厂区道路场地硬化，建设车辆冲洗平台，强化物料运输扬尘管控，定期洒水降尘。 2.完善厂区雨污分流，对厂区淋溶水设置截流	1.督促该公司对厂区道路硬化，强化物料运输扬尘管控，定期洒水降尘。 2.做好地面冲洗水、雨天淋溶水收集。	未办结	无

					综上，反映情况部分属实。		设施，确保淋溶水不外溢。			
116	D3AH202411160051	玉粒村姚村村民组玉粒村村委会东侧 1.5 公里一处已废弃的鸭棚，养殖粪便曾直排附近的公共水塘，污染水质，目前水塘内杂草丛生。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	经核查，投诉反映的“已废弃的鸭棚”位于宣州区孙埠镇玉粒村姚村村民组，为养殖户付某某所有，现已停养闲置 5 年以上。该废弃鸭棚前方有一口水塘，面积约 1.5 亩。现场调查时，水塘内自然生长大量水生植物，未见养殖粪便。反映情况部分属实。	部分属实	整改措施落实到位，保持水塘水流畅通。	宣州区孙埠镇立即组织对投诉反映的废弃鸭棚前方水塘内的杂草和中间区域淤泥进行清理，保持水流畅通。	未办结	无
117	D3AH202411160042	杨滩镇竹溪村村委会东侧 2 公里萝卜冲村民组的一家作坊，主要生产竹制板材，全天烟囱冒青色、黑色烟尘，严重扰民。	宣城市广德市	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.投诉反映的作坊实为广德市杨滩镇萝卜冲竹木加工厂（以下简称萝卜冲竹业），该厂自 2020 年 10 月开始，一直从事毛竹加工生产、销售，产品为竹帘，2024 年 9 月增加竹帘烘干工艺。萝卜冲竹业属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第十七条木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，为豁免项目。 2.萝卜冲竹业建有生物质蒸汽发生器（额定蒸汽量 3.0t/h）1 台。该加工厂自 2024 年 11 月 11 日起因检修蒸汽发生器，处于停产状态，燃料为竹帘加工过程中产生的竹削和边角料，燃烧的废气通过简易水浴设施处理后排放。 综上，反映情况基本属实。	基本属实	在污染治理等方面进行提升改造，确保达标排放。	要求萝卜冲竹业在污染治理等方面进行提升改造，未完成整改前不得使用生物质蒸汽发生器。同时加强厂区及周边环境管理。目前该加工厂正与设备厂家对接提升改造事宜。	未办结	无
118	X3AH2	1.版书镇龙川	宣城市	群众	1.经查，旌德新龙石英制品厂办理了环保等	部	对责任主	1.督促旌德新龙石英制品厂	未	无

	024111 60008	村中心村东侧旌德新龙石英制品厂，生产扬尘和噪声污染扰民；2.龙川矿业有限公司在龙川村大岭石塔口山、南山和阳家山违规露天采石，破坏山林，将产生的淤泥在雨天铲入河道随水冲走。	旌德县	身边的生态环境问题	<p>相关手续。现场核查发现，该厂部分生产物料露天堆放且覆盖不到位，石英生产线（传送带）未完全封闭，车辆冲洗不到位。生产过程中有噪声产生。</p> <p>2.经查，龙川矿业有限公司办理了环保、采矿等相关手续。目前该公司处于停产状态。现场核查发现，大岭石塔口山、南山和杨家山（阳家山实为杨家山）区域均存在违法占用林地，其中南山、杨家山区域已依法处理，但未完成整改验收。核查中未发现该公司在上述区域违规露天采石行为，将产生的淤泥铲入河道随水冲走的情形。</p>	分属属实	<p>体违法问题依法处理到位；对核查中发现的不规范问题制定整改措施，督促整改到位；加强日常监管，防止同类问题发生。</p>	<p>对露天堆放的生产物料进行全面覆盖，对石英生产线（传送带）进行完全封闭，建设完善车辆冲洗设施，按照环评要求开展生产。</p> <p>2.对旌德新龙石英制品厂噪声、粉尘开展监督性监测，并根据监测结果依法依规处理。</p> <p>3.对大岭石塔口山区域涉嫌违法占用林地问题依法处理，督促整改到位。</p> <p>4.督促整改主体对南山、杨家山区域补植补造、加快整改，整改完成后组织验收。</p>	办结	
119	D3AH2 024111 60065	西湖大道铜陵碧桂园北侧约130米铜职小吃街上的餐饮商贩离居民区较近，营业时油烟异味扰民。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	<p>11月18日下午，铜官区西湖镇会同区城市管理局现场核查。秀水美食广场（铜职小吃街）系再就业民生工程，设有物业公司管理。该美食广场周边开阔，空气流通性较好。该广场现有各类特色小吃摊215家，其中5家设有灶炉及烧烤摊，油烟净化处理后排放，油烟净化设备运行正常。</p>	部分属实	<p>餐饮油烟净化装置规范使用、定期维护，达标排放。</p>	<p>铜官区西湖镇城管中队及秀水美食广场管理部门加强日常巡查，严格专人管理，督促小吃摊经营户规范使用油烟净化装置、定期维护，严控油烟无组织排放。</p>	已办结	无
120	D3AH2 024111 60066	金山西路1号金隆铜业有限公司、铜官大道南段1288	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	<p>11月17日-21日，铜官区横港化工园区管理处、市生态环境局等现场核查。经查：</p> <p>1.安纳达公司下风向有轻微异味，市生态环境局工作人员于11月20日委托有资质第三方检</p>	部分属实	<p>1.安纳达公司完成对污水调节池、中</p>	<p>1.铜官区横港化工园区管理处督促安纳达公司完成对污水调节池、中和曝气池、泥浆板框、还原槽等无组织异</p>	未办结	无

		号安徽安纳达钛业股份有限公司，夜间排放异味废气；金隆铜业有限公司 24 小时生产，低频噪音扰民。		境问题	<p>测机构对安纳达公司厂界硫化氢等异味气体开展检测，检测结果均达标。经调阅该公司废气自动监控数据，污染物浓度均低于排放标准限值。2024 年以来，安纳达公司已完成连续酸解工艺、酸解尾气异味治理设施更新、钛液管式过滤升级、连续结晶升级等改造工程，生产现场和下风向异味较前期已有大幅改善。该公司目前正在对连续酸解尾气异味治理效果开展监测评估，拟实施污水调节池、中和曝气池、泥浆板框、还原槽等无组织异味深度治理改造工程。</p> <p>2.金隆公司厂界及下风向无明显异味，金隆公司东北侧厂界有工业设备运行噪声。市生态环境局工作人员于 11 月 20 日委托有资质第三方检测机构对金隆公司厂界噪声开展检测，检测结果达标。经调阅该公司废气自动监控数据，污染物浓度均低于排放标准限值。金隆铜业公司主要噪声源有引风机、离心风机、压缩风机和鼓风机等，该公司已在各类风机进出口安装阻抗复合消声器，对管道采用柔性连接和减振措施，对各类泵机采用基础减振和设立隔声罩等，对动力区域的泄压口消声器提升改造，更新空压机过滤器隔声罩。</p>		和曝气池、泥浆板框、还原槽等无组织异味深度治理改造工程；生产及异味治理设施正常同步稳定运行。 2.金隆公司实施北厂区电解车间冷却塔隔声改造。	味深度治理改造工程，同时保证生产及异味治理设施正常运行。 2.市生态环境局、有色公司督促金隆公司于 2025 年 2 月底前完成对北厂区电解车间冷却塔的隔声改造，进一步改善周边居民声环境质量。		
121	D3AH202411160077	原安徽星辰化工有限公司土壤修复工程，举报人认为施	铜陵市郊区	涉及公共利益的生	经核查，2018 年 7 月郊区经开区管委会委托安徽国祯环境修复股份有限公司对原安徽星辰化工有限公司场地进行环境详细调查与风险评估。2020 年 9 月，委托铜陵山清水秀环保科技	部分属实	加强日常监督管理，做好后期管理	2022 年，原星辰化工有限公司地块规划调整至铜官区横港化工园，铜官区横港化工园管理处按照铜陵市原安徽	已办结	无

		工单位没有按照方案进行水泥窑处置，而是直接将 2500 多立方米的污染土壤倾倒在附近矿山里。		环境问题	<p>有限公司开展该地块的污染场地土壤修复方案的编制工作，方案中明确对污染土壤采用水泥窑协同焚烧处置，并报市生态环境局批准后实施。2021 年 2 月，修复实施单位鸿灌环境技术有限公司进场实施污染地块修复，同时环境监理单位、效果评估单位一并进场开展相关工作。污染土壤运输至有处置资质单位安徽上峰杰夏环保科技有限公司进行焚烧处置，累计处置约 1400m³。污染土壤修复项目施工图片、开挖台账、污染土壤转运联单等台账齐全，未将污染土壤倾倒在附近矿山内。</p> <p>2021 年 7 月，该地块土壤修复效果评估报告通过省生态环境厅和省自然资源厅联合评审，地块经修复治理后已达到风险评估确定的修复目标，符合规划用地性质的土壤环境质量标准，并从建设用地土壤污染风险管控和修复名录中移出。</p>		工作。	星辰化工有限公司地块土壤修复效果评估报告评审意见，负责该地块的日常监督管理，做好后期管理工作。		
122	X3AH2 024111 60027	铜陵市铜官区，铜陵超彩环保钛白、铜陵金昌印染、铜陵泰富特种材料、有色热电厂夜间异味、噪声扰民；居民区和周边	铜陵市铜官区	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于异味和噪声扰民问题。11 月 18 日至 19 日，市经开区安环局会同经开区生态环境分局对超彩环保公司、华源金昌印染公司、泰富特种材料公司、有色热电厂、铜冠建安新型环保建材公司等 5 家企业开展现场检查，夜间梅塘新村、江山郡等小区及超彩环保公司厂界存在轻微异味。经查阅超彩环保公司自动监测历史数据，2024 年以来的自动监测数据日均值均符合排放标准。</p>	基本属实	<p>1.超彩公司实施异味深度治理，避免或尽最大可能减少异味影响。</p> <p>2.泰富公</p>	<p>1.市经开区安环局、经开区生态环境分局约谈超彩公司相关负责人，督促超彩环保公司 2024 年 11 月底前完成异味深度治理工作。一是对压滤工序及冲洗滤布废气进行有效收集处理；二是洗布机区域设置隔断，清洗时保持隔间密闭；三是沉降区域增</p>	未办结	无

		企业距离约200米，不符合卫生防护距离要求。			<p>11月1日至11月14日夜间，市经开区安环局会同经开区生态环境分局多次组织有资质第三方检测机构对梅塘新村等小区环境空气质量、梅塘新村小区环境噪声及超彩环保公司厂界无组织废气开展检测，检测结果显示梅塘新村等小区环境空气质量和声环境质量符合国家相关环境质量标准，超彩环保公司厂界特征污染因子浓度值低于排污许可证许可的浓度限值。经开区生态环境分局在前期检查中发现超彩公司涉嫌存在环境违法行为，已下达行政处罚决定书。</p> <p>夜间易出现逆温层现象，异味气体无法及时有效扩散，加上硫化氢嗅觉阈值远低于国标，即使在达标排放的情况下，仍会对下风向环境质量造成一定影响。</p> <p>2.关于卫生防护距离问题。超彩公司、泰富公司等企业距离最近的距离梅塘新村约350米，距离江山郡小区约640米。企业根据行业要求设置了卫生防护距离、环境防护距离，防护距离内无居民小区。</p>	司实施超低排放改造。3.华源金昌印染等进一步排查治理。	<p>设玻璃钢集气罩，废气经收集进入污染防治设施处理。</p> <p>2.督促泰富特种材料公司加快废气超低排放改造。</p> <p>3.督促华源金昌印染公司等企业进一步开展排查治理。</p> <p>4.对超彩公司涉嫌环境违法行为依法立案查处到位。</p> <p>5.加强日常环境监管。</p>			
123	D3AH202411160048	黄岗村村委会北侧沿G330国道10公里竹石岭：1.有人在2017年假借生态开发的名义，非法	铜陵市枞阳县	群众身边的生态环境问题	<p>11月18日，枞阳县自然资源和规划局会同钱铺镇政府现场核实。经查：</p> <p>1.安徽春成生态农业发展有限公司农业示范园项目位于钱铺镇黄岗村，实施单位为安徽春成生态农业发展有限公司（以下简称“春成公司”）。2018年6月，春成公司动工建设进山道路，施工中将施工开挖的土石外运，违法行为已经依法查</p>	不属实	无	无	已办结	无

		开采竹石岭山上石头，被发现后未完全整改，至今未进行生态恢复； 2.2024年徐州某公司以建设“康养中心、开拓防火通道”的名义，开采竹石岭，破坏生态。			处到位，并督促春成公司对开挖区域进行修复。经现场踏勘，现场地表植被已恢复，无新开采现象。 2.“徐州某公司”实际为滁州市南山生态养老服务有限公司枞阳分公司，该公司拟在钱铺镇黄岗村新建康养项目，目前该项目仍在前期论证阶段，未组织施工活动。					
124	X3AH2 024111 60010	铜陵市枞阳县白柳镇阳岑村何二组大虎山，大量林木被安徽省和悦石业公司砍伐，作业噪声和扬尘污染扰民。	铜陵市枞阳县	群众身边的生态环境问题	11月19日，枞阳县自然资源和规划局会同县工业和信息化局、白柳镇政府现场核查。经查，安徽省和悦石业公司位于枞阳县白柳镇晒岭村，2020年1月取得采矿许可证，2020年11月19日，该公司办理了使用林地审批手续，并办理了林木采伐许可证。但该公司在施工过程中，存在超批准范围使用林地约2.5亩问题。 该矿山为露天非爆破开采的水泥铝质配料矿，相关手续齐全，已纳入“一矿一巡查”和市“专家联系矿山隐患排查治理”常态化检查范围。2024年以来一直处于停产状态，企业配备了车辆冲洗装置和洒水车等污染治理设施。	部分属实	1.限期恢复超批准范围使用林地的植被。 2.违法行为依法查处到位。	1.县自然资源和规划局对安徽省和悦石业公司超批准范围使用林地行为进行查处，责令2025年1月底前恢复破坏林地植被。 2.县工业和信息化局、白柳镇政府督促企业在恢复生产时，做好降噪声、抑尘等污染防治措施。 3.白柳镇政府成立镇村工作专班，督促该公司做好破坏林地植被恢复工作。	未办结	无
125	D3AH2 024111 60021	广联翠屿小区周边全天能闻	池州市贵池区	群众身边	经核查，广联翠屿小区位于池州经开区西部，距离园区工业企业直线距离约0.6公里，于	部分	整改措施落实到	1.已委托第三方检测单位对安徽九华新材料股份有限公	未办	无

		到刺鼻异味，影响居民生活。		的生态环境问题	<p>2012年建成交付。小区东侧为工业生产区，现有涉气企业百余家，其中安徽九华新材料股份有限公司、安徽省池州新赛德化工有限公司、安徽艾洛瓦新材料有限公司等重点涉气企业均已履行环评、“三同时”、排污许可等手续。11月9日至20日，经开区生态环境局连续组织开展夜查，小区无明显异味。11月12日，区生态环境局委托第三方检测单位对反映较为集中的九华新材料公司周边及邻近的居民小区开展大气走航监测，检测显示小区各项废气指标正常，符合环境空气质量要求。针对近期群众反映强烈的异味问题，经开区生态环境局第一时间进行调查处理，及时回复群众，并采取一系列措施减少对周边群众的影响。</p> <p>1.针对前期群众反映的异味问题，经核查为安徽省池州新赛德化工有限公司拆除过程中产生的农药异味，该企业拆除之前已经在官网发布公告，并在居民小区进行宣传通告。</p> <p>2.委托第三方检测单位对安徽九华新材料股份有限公司进行监督性监测，结果待出。</p> <p>3.召开群众代表交流会，通报监测数据和相关工作开展情况，做好沟通解释工作。</p> <p>4.持续开展夜查行动，委托第三方检测单位对小区开展为期10天的连续检测，安排专人值班，确保接到投诉后第一时间赶赴现场。</p>	属实	位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	<p>司（原铜冠有色）废气及西侧居民小区空气质量进行监督性监测，结果待出。</p> <p>2.督促安徽省池州新赛德化工有限公司进一步做好拆除过程中的异味控制。</p> <p>3.督促安徽九华新材料股份有限公司、安徽艾洛瓦新材料有限公司加快大气污染防治设施提标改造，在达标排放的前提下，进一步减少污染物排放。</p> <p>4.加强日常环境监管，加大夜查力度，依法严厉打击环境违法行为。</p> <p>5.积极做好群众的沟通解释工作。</p>	结	
126	D3AH2	大龙山镇捷登	安庆市	群众	经核查，反映的项目为江苏捷登控股集团有	部	加强日常	加强该地段日常巡查，依法	已	无

	024111 60047	项目在修建不知名新能源厂项目时，将大量建筑垃圾倾倒在卜屋村民组南侧的四石子河北岸。	宜秀区	身边的生态环境问题	限公司年产6GW光伏N型异质结电池片及6GW光伏组件生产基地项目，占地面积260亩，地块已于2009年征收，2022年完成土地报批，2024年1月由安庆市中城投资运营有限公司招标进行场地平整。因捷登项目南侧地势较低，该区域规划有道路（学畔路）和四石河治理项目，故将平整范围扩大到学畔路路基部分。反映位置没有建筑垃圾倾倒现象，仍是平整后的场地原状。	分属属实	监管及巡查，防止建筑垃圾乱堆乱倒等现象发生。	查处发现的违规倾倒建筑垃圾行为。	办结	
127	D3AH2 024111 60024	1.宿松县南街新疆和田烧烤油烟污染、噪音污染扰民； 2.南街西侧有一条水沟，水体发黑发臭，有垃圾在水中漂浮。	安庆市宿松县	群众身边的生态环境问题	1.反映的南街新疆和田烧烤为两名新疆维吾尔族群众在程岭南街租赁的一间约20平方米门面房，主要经营烧烤，经营时占用沿街路面，经营时间一般为下午至夜间12点，存在油烟和噪声扰民的情况。 2.南街西侧水沟为灌溉水渠，水体较浅、水质清澈，无发黑发臭现象，但沟渠内存在少量垃圾。	部分属实	降低油烟、噪声扰民影响，保持沟渠内无垃圾。	1.督促经营者加装油烟处理设施。 2.要求经营者夜间经营时加强管理，引导顾客文明就餐，禁止大声喧哗。 3.安排人员对南街西侧沟渠垃圾进行清理。	未办结	无
128	D3AH2 024111 60020	进士村牌楼组，村委会北侧约1公里的山上约100亩松树被砍伐，树根被焚烧，山林荒废。	安庆市潜山市	群众身边的生态环境问题	反映的山场位于潜山市余井镇进士村牌楼组，2023年3月，潜山市余井镇通过招商引资引进安徽拓尚农林科技有限公司，公司主要从事苗木培育、油茶和中药材基地建设项目，项目计划总投资6255万元，反映的山场林木流转给该公司经营并签订了流转合同。根据合同，山场林木由进士村股份经济合作社统一申请采伐，采伐完成后交由安徽拓尚农林科技有限公司经营。2023年10月20日，潜山市余井镇进士村股份经济合	部分属实	重新按油茶造林标准造林。	潜山市林业局督促指导经营主体按照油茶造林技术要求，在造林季节进行重新造林。	未办结	无

					<p>作社提交了采伐报告和作业设计，2023年11月27日，潜山市林业局批复该山场采伐并进行更新油茶造林。该山场严格按照造林要求进行林木采伐及造林地清理，松科植物按照松材线虫病的要求进行处置，剩余物及树根均为破碎处理，未发现焚烧现象。安徽拓尚农林科技有限公司于2024年春季对该山场进行了油茶造林，由于今年气候干旱，降雨量少，油茶苗木成活率低，出现大片死亡，造成荒芜，未达到油茶造林标准。</p>					
129	X3AH2 024111 60001	<p>1.怀宁县高河镇新安路诚信小汽车修理厂进行钣金喷漆时，气味难闻，周边洗车店存在违规喷漆作业情况；2.投诉人认为高河镇政和路与新安路交口，政和路上信号塔存在辐射污染。</p>	<p>安庆市 怀宁县</p>	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>1.经查，反映的汽车修理厂和洗车店分别为怀宁县高河诚信小汽车修理厂和怀宁县高河镇车之道汽车美容经营部。怀宁县高河诚信小汽车修理厂租赁沿街门面房从事机动车维修、钣金、喷漆、补胎、换胎、洗车等服务，经营面积150平方米左右，建有1间喷漆房。检查时，该修理厂正在营业，现场未闻到喷漆异味，但发现喷漆房未按照相关要求安装废气处理设施。怀宁县高河镇车之道汽车美容经营部从事汽车美容、养护、清洗服务，经营面积100平方米左右。检查时，该洗车店正在营业，未发现喷漆房及喷漆作业痕迹。经了解，该洗车店在汽车养护时有少量汽车美容修面补漆业务。</p> <p>2.反映的信号塔为怀宁粮食局(回填)站点，建设单位为中国铁塔股份有限公司安庆市分公司，2022年1月完成建设项目环境影响登记表备案，塔高30米。现场检查时，该信号塔正常运</p>	<p>部分属实</p>	<p>1.减少汽车维修作业对周边居民的影响。 2.确保基站电磁辐射达标运行。</p>	<p>1.要求怀宁县高河诚信小汽车修理厂喷漆房安装废气处理设施或停止喷漆作业，减小对周边居民生活的影响。 2.加强电磁辐射科普宣传，加强基站日常监管。</p>	<p>未办结</p>	<p>无</p>

					行,该公司已委托第三方检测机构对基站周围电磁环境水平进行现状检测,检测点位为西北侧 3F 商住楼旁、西南侧政和路旁、东南侧政和路旁,检测结论为该基站周围环境功率密度值符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中公众暴露控制限值的要求。					
130	D3AH2 024111 60011	晋熙镇晋阳村方屋组太湖县环境卫生管理所内垃圾中转站臭味扰民,且垃圾车运行、洗车等噪声扰民。	安庆市太湖县	群众身边的生态环境问题	经核查,反映的垃圾中转站为太湖县高坦路生活垃圾中转站,位于晋熙镇晋阳村方屋组拆迁安置点旁。该生活垃圾中转站在接收、中转生活垃圾时,已采取定时喷洒除臭剂等方式,抑制恶臭气体产生和排放。因生活垃圾收运工作作业时间通常在早晨 5 至 8 点,早间垃圾转运车辆发动时,产生瞬时噪声,收运车辆采用水枪冲洗也产生了一定噪声。	部分属实	最大限度降低臭气和噪声对周边居民的影响。	1.已委托第三方检测机构对生活中转站厂界臭气进行采样检测。 2.督促指导中转站对作业棚毗邻居民区侧加装夹心泡沫板,降低噪声。	未办结	无
131	X3AH2 024111 60043	徽州区永佳大道 19 号黄山贝诺公司的化工厂二十四小时生产,夜间 10 点后噪音扰民。	黄山市徽州区	群众身边的生态环境问题	经核查,投诉人反映的黄山贝诺科技有限公司位于黄山市徽州区永佳大道 19 号,主要从事聚合物微粉和改性塑料生产。该公司南侧为永佳大道(交通干道车流量较大),东侧、西侧及西北侧均为企业,北侧有一居民点,距离企业直线距离约 137 米,该公司北侧靠近居民点方向有一循环水池冷却塔,水泵开启时,现场感觉噪声较大。企业于 18 日夜间对北侧厂界噪声开展检测,经检测,夜间(晚上 22 时后)循环水泵开启时厂界噪声为 53.4 分贝,水泵关闭时厂界噪声为 44.7 分贝。	基本属实	整改措施落实到位,厂界噪声达标。	针对循环水池冷却塔采取相应的降噪隔音措施,在降噪隔音措施完成前,结合企业自身实际在夜间生产工况允许情况下,关闭循环水池冷却塔水泵,减少噪声对周边居民的影响。	未办结	无
132	X3AH2 024111	1.郑村镇向果村程某龙出租	黄山市歙县	群众身边	经核查,举报人反映的郑村镇向果村实为向杲村,其中一户租赁在程某龙厂房内,从事废旧	基本	依法依规完成整	已要求 2 家企业停止生产,对 2 家企业进一步开展调查,	未办	无

	60040	出去的厂房内有人加工废旧塑料粒子，造成噪音和环境污染；2.向果村姚某根出租出去的厂房内有人加工化工厂下脚料，造成噪音和粉尘污染。		的生态环境问题	塑料破碎加工，主要生产设备为破碎机；另一户租赁在姚某根户厂房内，从事聚丙烯落地料破碎加工，主要生产设备为破碎机。生产时均有噪音和粉尘产生。	属实	治。	依法依规规范整治。	结	
133	X3AH202411160028	休宁县板桥乡沂川行政村里庄自然村，新建一个养猪场共毁掉茶园、农田、山林10余亩，清扫出来的猪粪往山下倒，最终进入小河水里污染水质，养殖臭味扰民。	黄山市休宁县	群众身边的生态环境问题	经现场勘查，该养猪场总用地面积为2799m ² ，其中建筑面积1258m ² ，道路面积1063m ² ，经调查2023年数据，该养猪场建设的养猪棚和管理用房地类为设施农用地（其中部分原为茶园）。道路用地类型为林地，经核查共非法占用林地836.05m ² ，休宁县林业局已于2021年5月进行查处。该养猪场现存栏育肥猪60头，已建280m ³ 厌氧发酵池，养殖污水已接入厌氧发酵池，猪粪清理后堆粪还田，现场不存在猪粪随意倾倒现象，但存在雨污分流不彻底现象。	部分属实	规范养殖行为，粪污有效收集处理，无粪污直排现象，相关用地审批手续履行到位。	1.已要求养殖户对养猪棚和管理用房补办设施农用地备案手续，并完善林地道路审批手续。 2.完善厂区雨污分流，对周边环境及时进行清理。 3.加强日常监管，督促养殖场正常运行养殖废弃物综合利用设施，做到养殖粪污有效收集处理后还田。	未办结	无
134	X3AH202411160023	安徽宏志建设集团有限公司在黄山区秧溪河汤刘段治理工程施工过程	黄山市黄山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月18日下午，黄山区人民政府组织属地乡镇及区直有关部门赴现场调查核实。 1.黄山区秧溪河汤刘段治理工程为国债资金项目，于2024年3月22日经公开招标由安徽宏志建设集团有限公司中标。2024年3月30日监	部分属实	严格落实河道施工管理要求，减少对河道水	该段工程复工后，项目建设方及主管部门和属地政府将继续加强工程监管，严格落实河道施工管理要求，减少对河道水质的影响。	未办结	无

		<p>中，未设置沉淀池，将大量泥沙水排入秧溪河，导致饮用水水源地和丰项水产养殖专业合作社养殖基地水质被污染。</p>		<p>题</p> <p>理下发开工令，工期约 8 个月。该工程部分治理河段位于丰项水产养殖专业合作社养殖基地上游 500 米左右，因今年 6.20 洪水影响，施工方案需变更，要求对该段挡墙线形进行调整，故于 2024 年 7 月底停工至今，预计 11 月底开始复工。</p> <p>2.信访人反映的未设置沉淀池，该段施工过程中基槽降排水采用明沟加集水井降排法，基槽降排水时通过水泵抽水至过滤池（内铺土工布），同时在滤池下游还设置了多道围堰自然过滤，该措施是将基槽的水经过沉淀过滤的施工工艺，非直接排放。</p> <p>3.信访人反映的饮用水水源地问题，经核查，秧溪河汤刘段治理工程施工不在饮用水水源地范围。焦村镇 3 个饮用水水源地分别为：集镇饮用水水源地在陈村村竹溪外焦坑、章村村饮用水水源地在下湾里、山河村饮用水水源地在龙青水库。</p>		<p>质的影响。</p>			
--	--	------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------	--	--	--