




给水排水管道工程安全和功能检验 资料核查及主要功能抽查记录

市政验-14

第 页, 共 页

工程名称	霍山东路（家园路-磨子潭路）道路		
施工单位	合肥钦成建设工程有限公司	监理单位	六安市建工建设监理有限公司
序号	安全和功能检查项目	核查(抽查)意见	核查(抽查)人
1	地基土承载力试验记录	符合要求	
2	地基基础加固检测报告		
3	桥管桩基础检测报告		
4	回填土压实度试验记录及汇总评定记录	符合要求	
5	砂浆、混凝土强度试验报告及统计评定记录	符合要求	
6	压力管渠水压试验(无压力管道严密性试验)记录		
7	给水管道冲洗消毒记录及报告		
8	阀门安装及运行功能调试报告及抽查检验		
9	其他管道设备安装调试及功能检测		
10	管道位置高程及管道变形测量测量及汇总		
11	阴极保护安装及系统测试报告及抽查检验		
12	防腐绝缘检测汇总及抽查检验		
13	钢管焊接无损检测报告汇总		
14	混凝土结构管道渗漏水调查记录		
15	抽升泵站的地面建筑		
16	其他		
检查结论	符合要求		
质检员: 项目技术负责人:  项目经理:  2019年11月27日		监理工程师:  总监理工程师:  2019年11月27日	

道路工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

第 页, 共 页

工程名称		霍山东路（家园路-磨子潭路）道路	
施工单位		合肥钦成建设工程有限公司	
序号	安全和功能检查项目	核查(抽查)意见	核查(抽查)人
1	地基土承载力试验记录	符合要求	
2	桩基无损检测记录		
3	桩基钻芯取样检测记录		
4	砼路面抽芯样厚度及强度试验报告		
5	同条件养护试件试验记录	符合要求	
6	沥青路面抽芯厚度及压实度、稳定度试验报告	符合要求	
7	道路各层弯沉试验记录	符合要求	
8	道路工程竣工测量资料	符合要求	
检查结论		符合设计要求	
质检员： 项目技术负责人：陈杰 项目经理：李小华 2019年11月27日		 监理工程师：孔令军 总监理工程师：周明勇 2019年11月27日	