



测量复核记录

2019 年 8 月 13 日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	Y1-Y4 段雨水管道沟槽槽底			
原施测人签字	姜涛		复核测量人签字	刘广斌
序号	高 程 (m)		偏差 (±20mm)	
	设计	实测		
K0+040	46.025	46.035	+10	
K0+070	46.055	46.045	-10	
K0+100	46.085	46.07	-15	
K0+130	46.115	46.1	-15	
测量复核草图情况				
备注				
施工单位				
监理单位				



测量复核记录

2019年8月21日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	Y8-Y13 段雨水管道沟槽槽底			
原施测人签字	姜涛		复核测量人签字	刘广仁
序号	高 程 (m)			偏差(±20mm)
	设计		实测	
Y8	46.233		46.213	-20
Y9	46.259		46.249	-10
Y10	46.285		46.27	-15
Y11	46.297		46.282	-15
Y12	46.247		46.267	+20
Y13	46.319		46.334	+15
测量复核情况				
备注				
施工单位				
监理单位				


测量复核记录

2019年7月31日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	W1-W4 段污水管道沟槽槽底			
原施测人签字	姜涛		复核测量人签字	刘广仁
序号	高 程 (m)		偏差(±20mm)	
	设计	实测		
W1	46.554	46.564	+10	
W2	46.6	46.59	-10	
W3	46.68	46.665	-15	
W4	46.76	46.745	-15	
测量复核情况				
备注				
施工单位				
监理单位				

测量复核记录

2019年8月6日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	W4-W8 段污水管道沟槽槽底			
原施测人签字	姜涛		复核测量人签字	刘广仁
序号	高 程 (m)		偏差(±20mm)	
	设计	实测		
W4	46.76	46.745	-15	
W5	46.82	46.83	+10	
W6	46.9	46.89	-10	
W7	46.94	46.725	-15	
W8	46.994	46.979	-15	
测量复核情况				
备注				
施工单位				
监理单位	