




测量复核记录

2019年10月11日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	级配碎石层			
原施测人签字	姜涛		复核测量人签字	陈杰
序号	高 程 (m)		偏差(±20mm)	
	设计	实测		
K0+000	50.18	50.19	10	
K0+020	49.78	49.79	-15	
K0+040	49.575	49.56	-10	
K0+060	49.79	49.78	15	
K0+080	50.02	50.035	-10	
K0+100	50.17	50.16	15	
K0+120	50.62	50.635	-15	
K0+140	50.69	50.674	10	
K0+160	50.65	50.66	-10	
K0+180	50.56	50.575	15	
K0+200	51.02	51.035	15	
K0+220	50.59	50.58	-10	
K0+240	50.27	50.255	15	
测量 复 草 核 图 情 况				
备注				
施工单位	李小明			
监理单位	孔红军			

测量复核记录

2019年9月30日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	路床顶层			
原施测人签字			复核测量人签字	
序号	高 程 (m)		偏差(±15mm)	
	设计	实测		
K0+000	49.88	49.87	-10	
K0+020	49.48	49.495	15	
K0+040	49.275	49.285	10	
K0+060	49.49	49.475	-15	
K0+080	49.72	49.71	10	
K0+100	49.87	49.855	-15	
K0+120	50.32	50.335	15	
K0+140	50.39	50.4	10	
K0+160	50.35	50.34	-10	
K0+180	50.26	50.275	15	
K0+200	50.72	50.705	-15	
K0+220	50.29	50.3	10	
K0+240	49.97	49.955	-15	
测量 复 草 核 图 情 况				
备注				
施工单位				
监理单位				

测量复核记录

2019 年 11 月 5 日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	K0+000-K0+240 段水稳层			
原施测人签字	姜伟		复核测量人签字	陈杰
序号	高 程 (m)		偏差 (+15mm)	
	设计	实测		
K0+020	50.14	50.15	10	
K0+040	49.935	49.95	15	
K0+060	50.15	50.16	10	
K0+080	50.38	50.395	15	
K0+100	50.53	50.54	10	
K0+120	50.98	50.995	15	
K0+140	51.05	51.065	15	
K0+160	51.01	51.02	10	
K0+180	50.92	50.93	10	
K0+200	51.03	51.045	15	
K0+220	50.95	50.965	15	
K0+240	50.63	50.64	10	
测量复核草图情况				
备注				
施工单位				
监理单位				


李小峰

孔令军

测量复核记录



2019年10月19日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	K0+000-K0+240 段水稳层第一层			
原施测人签字	姜涛		复核测量人签字	陈杰
序号	高程 (m)		偏差 (+15mm)	
	设计	实测		
K0+020	49.96	49.97	10	
K0+040	49.755	49.77	15	
K0+060	49.97	49.98	10	
K0+080	50.2	50.215	15	
K0+100	50.35	50.36	10	
K0+120	50.8	50.815	15	
K0+140	50.87	50.885	15	
K0+160	50.92	50.93	10	
K0+180	50.74	50.75	10	
K0+200	50.85	50.865	15	
K0+220	50.77	50.785	15	
K0+240	50.45	50.46	10	
测量复核草图情况				
备注				
施工单位	李小明			
监理单位	孔庆华			



测量复核记录

2019 年 11 月 20 日

工程名称	霍山东路（磨子潭路-家园路）道路工程		施工单位	合肥钦成建设工程有限公司
复核部位	沥青层			
原施测人签字			复核测量人签字	
序号	高 程 (m)		偏差(±15mm)	
	设计	实测		
K0+000	50.66	50.675	15	
K0+020	50.26	50.245	-15	
K0+040	50.055	50.065	10	
K0+060	50.27	50.255	-15	
K0+080	50.5	50.49	-10	
K0+100	50.65	50.645	15	
K0+120	51.1	50.115	15	
K0+140	51.17	50.18	10	
K0+160	51.13	51.12	-10	
K0+180	51.04	51.025	-15	
K0+200	51.5	51.485	-15	
K0+220	51.07	51.08	10	
K0+240	50.75	50.76	10	
测量复核草图情况				
备注				
施工单位				
监理单位	