

霍山东路（家园路-磨子潭路）

道路工程

监
理
总
结

总监理工程师：
编

制：



六安市建工建设监理有限公司

二〇一九年十一月二十五日

一、工程概况：

霍山东路（家园路-磨子潭路）道路工程，交通标志标线工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、照明工程、绿化工程、信控工程，工程总工期 178 日历天。

二、霍山东路（家园路-磨子潭路）道路工程：

建设单位：六安市重点工程建设管理处

设计单位：六安市规划设计研究院有限公司

质量监督单位：六安市建设工程质量监督站

施工单位：合肥钦成建设工程有限责任公司

监理单位：六安市建工建设监理有限公司

三、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

项目监理部采取直线型管理，设总监一名，总监代表一名，市政工程专监师一名、市政监理员一名、给排水监理员一名。项目监理部配备经纬仪一台，水准仪一台，5 米塔尺一杆，50 米钢尺一把，3—5 米钢卷尺做到人手一把。安全设施配备齐全。

四、监理合同履行情况：

监理公司自接到中标通知书后，根据监理合同所规定的监理工作范围，受公司任命，组成霍山东路（家园路-磨子潭路）道路工程项目监理部，依据工程招投标文件、技术规范和设计文件、现行行业国家标准及有关法律、法规编制出相对完备、详细的工程施工阶段的施工阶段的监理规划和监理细则，项目监理部进场后，做好技术交底、导线点闭合、等技术工作，对施工单位项目部组成人员情况及进场的机具、材料等进行审查，审批了施工组织设计、安全组织设计，签发了开工令。在施工过程中，采取巡视、旁站、平行检验、见证取样等方式，对工程质量进行严格控制，严格实行报验制度，只有通过现场监理报验合格后，才可进入下一道工序施工，现场施工中存在的问题，

本着公正、严格、求实、热情的原则，协调施工方、业主方等各有关单位及部门进行妥善的处理，既维护建设单位的权益，又不损害施工单位的合法权益，圆满地完成监理合同所赋予的任务。

五、监理工作成效

监理部在具体的监理过程中，自始至终将质量控制放在监理工作的首位，质量控制的目的是使项目的质量符合规范和设计要求，任何质量控制的方法和手段都是为了达到这一目的服务的，在进场之前和施工过程中，监理部多次开会讨论，从分项工程到分部工程，监理部从影响工程质量的五要素（人、材料、方法、机械、环境）着手，监理人员针对不同的工作环节，制定出切实可行的控制方法和相应控制措施，在施工过程中，收到了较好的效果。

在施工过程中出现过施工单位不按照设计及规范要求施工、监理监管不到位、不及时的情况，针对此类问题项目监理部立即进行及时调整，增加专业监理工程师，加强旁站、巡视，对重点部位、关键工序实行专人专岗，严格报验程序，不合格工序坚决不予验收不同意下道工序施工，发现质量问题及时督促施工单位立即整改不得拖延滞后，同时督促施工单位认真做好自检工作，检查施工单位技术管理人员到岗情况，加强对施工班组的技术交底，及时更换技术力量薄弱的施工班组。

监理部自始至终对收发文件保持着签收制度，工程项目的分部、分项、检验批报验单及评定资料边施工边归档，对于资料上的数据与日期，监理部坚决按实签认，决不弄虚作假，工程竣工后监理部分册装订归档，以利工程决算和项目工程资料的完备，在工程施工阶段项

目监理部共发出监理指令 6 份、工作联系单 4 份，均有回复，编写会议纪要 8 份，旁站记录 20 份。

本单位工程施工质量符合设计，施工验收规范和工程建设标准强制性条文要求，所含分部工程核查评定合格；经审查质量控制资料基本齐全，符合要求；有关安全和功能检测资料基本齐全，检测结果符合设计要求，感观质量综合评价好；据此评估本单位工程质量评定为合格。

六安市建工建设监理有限公司

2019 年 11 月 25 日

